Avis de rappels d'autocuiseurs

11/02/2019

Lien utile

Tous les avis de rappel

MARQUE	FABRICANT	Code Barre	MODÈLE	VOLUME	USINE DE FABRICATION	Pays d'origine	Risque	Commentaire
BACKEN	KITCHEN COMPAGNY	3611431520073 (Noir) 3611431520479 (Rouge) 3611431520172 (Violet)	DSW 22-7 L	7 L	Zheijang Suntrue Cookware	Chine	Brûlures Problème de sécurité à l'ouverture : possibilité d'ouverture de l'autocuiseur alors qu'il est toujours sous pression de vapeur	Rappel des produits
ARTHUR MARTIN	EUROMÉNAGE	3508510022552	AM2240	7 et 4 L	Zheijang Latim Kitchenware	Chine	Brûlures, blessures	Une mesure (arrêté de rappel produit par le fabricant) est en cours.
BEKA	BEKA	3458166303768	16303764	6 L	Zheijang DUOBAO INDUSTRIAL	Chine	Problème de montage du couvercle sur le corps	Retour des autocuiseurs, remboursement des produits Modalités de retour : - Par paquet poste : les frais de retour seront remboursés (indiquer le montant, sur justificatif) - Colis volumineux-palette : contacter le 03 88 85 89 01
MAITRE CUISINIER	PORISTAL	Pas de code barre	NPL-DSC 2490	9 L	Inconnu	Inconnu	Brûlures, incendie, blessures (Possibilité d'ouvrir l'autocuiseur alors qu'il est sous pression)	Rappel des produits
TOWER	Zhejiang Suntrue Cookware	505519587291	T90103	DSS 22-6 L	Zhejiang Suntrue Cookware	Chine	Brûlures, blessures	Rappel des produits