

# **Rückruf: Erhöhte Nitritgehalte - DAUNER & DUNARIS ruft bundesweit Mineralwasser zurück**

Die DAUNER & DUNARIS QUELLEN ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde das Produkt DAUNER Mineralquelle Still (Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure) bundesweit zurück.

Nach Unternehmensangaben wurden in einzelnen Proben der Charge erhöhte Nitritgehalte festgestellt.

**Das Unternehmen rät davon ab, dieses Produkt für die Zubereitung von Säuglingsnahrung zu verwenden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass hohe Nitritgehalte eine mögliche Gesundheitsgefahr darstellen.**



## **☒ Betroffener Artikel**

Produkt: DAUNER Mineralquelle Still (Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure)

MHD: 12.07.2019

Verpackung: 0,75 l Mehrweg-Glasflasche grün

MHD: 12.07.2019

Verpackung: 0,75 l Mehrweg-Glasflasche grün

Kunden können die Ware im jeweiligen Markt zurückgeben. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

DAUNER & DUNARIS QUELLEN hat umgehend reagiert und alle Chargen dieses Produkts vorsorglich komplett aus dem Verkauf genommen.

Andere Produkte von DAUNER & DUNARIS QUELLEN sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

## Kundenservice

Weitere Informationen erhalten Sie Mo. - Fr. unter 06592 9698- 0

## Nitrite

Nitrite sind toxisch. Das Nitrit reagiert mit den Eisenatomen in eisenhaltigen Enzymen der Zellatmung sowie des Hämoglobins. Letzteres wird durch Nitrit zu Methämoglobin oxidiert (*siehe auch Methämoglobinämie*), wodurch die Fähigkeit zum Sauerstofftransport verloren geht. Ferner sind Nitrite an der Bildung kanzerogener Nitrosamine beteiligt.

[mehr auf wikipedia.de](http://mehr.auf.wikipedia.de)

---

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und  
Verbraucherwarnungen als kostenloser Download**



---

## [Rückruf: Salmonellen - Wellpursan ruft Nahrungsergänzungsmittel Visiotin zurück](#)

Die Wellpursan GmbH ruft eine Charge des Nahrungsergänzungsmittels Visiotin zurück. Wie das Unternehmen mitteilt könnten einige Kapseln der Monatskuren Visiotin mit Salmonellen verunreinigt sein. Es betrifft die Monatskuren, die folgende Angabe auf dem Dosenboden haben:

 **Betroffener Artikel**

---



Produkt: Nahrungsergänzungsmittel Visiotin  
Chargennummer: C17070604  
MHD: 01/2020

Nach Unternehmensangaben ist nur diese Charge betroffen.

Kunden die eine der betroffenen Monatskuren besitzen, werden aufgefordert diese nicht mehr einzunehmen und diese zu entsorgen. Das Unternehmen verspricht in Kürze eine geprüfte und einwandfreie Ersatzlieferung.

## Kundenservice

Sie erreichen den Kundenservice von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr telefonisch über die gebührenfreie Nummer 0800- 400 5220 (für Deutschland, Österreich und die Schweiz) oder unter +43 664 2524014 (alle übrigen Länder).

## Infobox Salmonellen

### **ACHTUNG!**

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktcharge wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf

Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten.

*Produktabbildung: Wellpursan GmbH*

---

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und**



---

## [Rückruf: Verletzungsgefahr - kieler manufaktur ruft Fahrräder des Modell „SG-8“ zurück](#)

Der Fahrradhersteller kieler manufaktur informiert über den Rückruf aller Fahrräder des kieler manufaktur „SG-8“ (starre Gabel und 8-Gang Nabenschaltung) aus dem Modelljahr 2017 und ab dem Kaufdatum 10.12.2016. Grund für den Rückruf sind mögliche schadhafte Gabeln, die in den Rädern verbaut wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, kann ein Gabelbruch mit möglicherweise lebensgefährlichen Folgen im Extremfall nicht ausgeschlossen werden.

Es sind Fahrräder betroffen deren Artikelnummer mit den Ziffern 170... beginnt. Die Artikelnummer Ihres Fahrrades sowie das exakte Kaufdatum findet sich auf dem Kaufbeleg. Die grauen kieler manufaktur „Urban“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.

### **Betroffener Artikel**

---

Diese abgebildeten Modelle sind betroffen (mit Magura und V-Brake)



Produkt: Fahrrad  
Typ / Modell: SG-8  
Modelljahr 2017  
ab dem Kaufdatum 10.12.2016  
Artikelnummer mit den Ziffern 170 beginnend  
Hersteller: kieler manufaktur

Um eine Gefährdung durch einen Sturz für Sie auszuschließen, bittet der Hersteller eindringlich, ab sofort nicht mehr mit diesem Fahrrad zu fahren.

## Kundenservice

Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir Sie in aller Form um Entschuldigung. Wir werden uns zur Lösung umgehend mit allen Kunden in Verbindung setzen. Falls Sie Fragen haben, erreichen Sie uns telefonisch montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr unter 0431 - 36 450 543 oder per E-Mail unter [rueckruf@kieler-manufaktur.de](mailto:rueckruf@kieler-manufaktur.de). Falls Sie unsicher sind, ob Ihr Fahrrad betroffen ist, können alle Verkaufsstellen Ihr Fahrrad entsprechend eindeutig einordnen.

*Produktabbildung: kieler manufaktur*

---

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und  
Verbraucherwarnungen als kostenloser Download**



---

## Alles Gute für 2018...



All unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir einen guten und sicheren Rutsch ins neue Jahr!

Ich danke allen, die uns weiterempfohlen haben, uns Hinweise geschickt haben und ein besonderer Dank an alle UnterstützerInnen

## produktwarnung kostet Zeit und Geld!

Wir würden uns freuen, wenn sie unsere Arbeit finanziell mit einem Betrag ihrer Wahl unterstützen  
- Rechnung möglich

[jetzt unterstützen >](#)

---

# Rückruf: Salomon ruft X-ALP Skischuhe zurück

Der Sportartikelhersteller Salomon ruft X-ALP Skischuhe zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht unter ungünstigen Umständen die Gefahr, dass sich ein Teil lösen könnte und der Skifahrer dadurch die Kontrolle verlieren bzw. stürzen kann.

## **Betroffener Artikel**



Produkt: Skischuhe

Marke: Salomon

Typ / Modell: S/LAB X-ALP und X-ALP EXPLORE

Die betroffenen Skischuhe wurden zwischen November 2016 und Februar 2017 produziert und standen im Herbst/Winter 2016/2017 zum Verkauf.

Unter bestimmten Umständen droht sich der Drehstift (rot eingekreist) zu lösen, wodurch der Skifahrer die Kontrolle verlieren oder stürzen und sich verletzen könnte.

Besitzer solcher Skischuhe sollten diese Tourenschuhmodelle nicht mehr benutzen, bis der Drehstift (rot eingekreist) ausgetauscht ist.

Kunden können die betroffenen Skischuhe ab sofort zur Reparatur an Salomon oder einen Salomon-Händler zurückzugeben.

**Was sollten Kunden tun, wenn ihre Skischuhe von der freiwilligen Rückrufaktion betroffen sind?**

Die Produkte sollten nicht mehr benutzt werden und sind zurückzusenden:

- entweder an einen Salomon-Händler, damit Salomon den Drehstift (rot eingekreist) austauschen kann. Nach erfolgter Reparatur benachrichtigt der Händler den Kunden, dass seine Schuhe abholbereit sind. Eine Liste mit Salomon-Händlern finden Sie auf [www.salomon.com](http://www.salomon.com).

ODER

- direkt an Salomon, damit der Drehstift (rot eingekreist) ausgetauscht werden kann. Wie hierbei zu verfahren ist, erfahren Sie unter folgenden Rufnummern für Österreich + 43 (0) 1 863 7155

Der Kunde erhält kostenlos eine Paketservicenummer sowie ein Paket und gibt seine Skischuhe darin in der entsprechenden UPS-Versandstelle ab. Das Paket wird ins Servicezentrum von Salomon geschickt. Nach erfolgter Reparatur werden die Schuhe direkt an den Kunden zurückgeschickt.

Kunden sollten ihre Skischuhe KEINESFALLS SELBST AUSEINANDERBAUEN.

*Produktabbildung: Salomon*

---

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download**



---

# Rückruf: Brandgefahr - Primark ruft Weihnachtsbaumkerze zurück

Der Textildiscounter Primark ruft den Artikel „Große Glitzer Weihnachtsbaumkerze“ zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen von Qualitätsüberprüfungen festgestellt, dass die vom Rückruf betroffene „Große Glitzer Weihnachtsbaumkerze“ nicht sicher ist. Es bestehe das Risiko, dass Flammen auf den äußeren Rand der Kerze übergreifen und die Kerze deshalb deutlich schneller und mit wesentlich größerer Flamme abbrennt als vorgesehen. Dadurch besteht Brandgefahr

## **☒ Betroffener Artikel**

---



Artikel: Große Glitzer Weihnachtsbaumkerze

Seriennummer: 48015

Verkaufszeitraum: 3. September bis zum 7. Dezember 2017

Primark bittet Käufer nun um Rückgabe der Kerzen. Der Kaufpreis wird in vollem Umfang auch



ohne Kassenbonn erstattet.

Anmerkung der Redaktion: *Gut versteckt versucht Primark derzeit nicht über diesen Rückruf zu berichten. Auch über die Social Media Kanäle wird lieber nichts mitgeteilt. Primark, Verantwortung sieht anders aus!*

Produktabbildung: Primark

---

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download**



---

## **Rückruf: Erstickungsgefahr - VTech ruft „Tut Tut Baby Flitzer - Fussballauto“ zurück**

Der Spielwarenhersteller VTech ruft das Kinderspielzeug „Tut Tut Baby Flitzer Special Edition Fußball Auto“, das zwischen August 2017 und heute verkauft wurde, zurück. Grund für die Maßnahme ist nach Unternehmensangaben ein Fabrikationsfehler. Das Fahrzeug ist mit einem abnehmbaren Fußball ausgestattet. Dieses Zubehörteil wird auf das Dach gesteckt und kann abgenommen werden, indem es nach oben gezogen wird. Bei bestimmten Modellen kann es, im Falle einer sehr starken Verbiegung zur Seite oder nach unten auf den Ball, passieren, dass das kleine Plastikteil, welches Ball und Auto verbindet, abbricht oder sich löst. Dieses Kleinteil kann versehentlich vom Kind verschluckt oder eingeatmet werden. Dadurch besteht schlimmstenfalls Erstickungsgefahr

**Betroffener Artikel**

---



Artikel: Tut Tut Baby Flitzer – Special Edition Fußball Autos  
Nummer auf der Verpackung : 80-119444  
Eingravierte Artikelnummer auf der Rückseite des Batteriefachs: 1194  
Verkaufszeitraum: August 2017 bis Dezember 2017

VTech bittet Kunden, die ein solches Fahrzeug besitzen, welches durch seine Form, seine Farbe und den seitlich aufgedruckten Namen erkennbar ist – dieses aus der Reichweite von Kleinkindern zu entfernen und Kleinkinder nicht mehr damit spielen zu lassen.

Bereits gekaufte Fahrzeuge können kostenfrei in dem Geschäft zurückgeben werden, in dem es gekauft wurde. Der Einkaufspreis wird erstattet.

Alternativ nehmen Sie bitte mit VTech Kontakt auf (Kontakt Daten finden Sie unten).  
Nach Erhalt des Spielzeugs senden wir Ihnen in diesem Fall per Mail einen Online-Gutschein im Wert von 20€ zu, der auf das gesamte Produktsortiment im Online-Shop auf [shop.vtech.de](http://shop.vtech.de) einlösbar ist. Ein Kaufbeleg ist nicht erforderlich.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen haben, können Sie den Kundenservice kontaktieren:

telefonisch unter +49-711-7097472  
per Mail an [ruecknahme@vtech.com](mailto:ruecknahme@vtech.com) mit dem Betreff « Fußball »

Den Rücksendeschein können Sie direkt [hier herunterladen](#).

*Produktabbildung: VTech*

---

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und**



---

## [Sicherheitshinweis und Verkaufsstop für Specialized 2018er Allez Modelle](#)

Specialized hat einen Verkaufsstop für einige Allez Modelle aus dem Modelljahr 2018 veranlasst. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass einige Allez Modelle aus dem Modelljahr 2018, Allez Base, Allez Elite und Allez Sport, einen Produktionsfehler in der Gabelkrone aufweisen könnten, der die Sicherheit der Fahrer gefährden könnte. *„Daher haben wir uns entschlossen, einen Verkaufsstop einzuleiten, um einen Austausch der Gabel an den betroffenen Rädern vornehmen zu können.“* so das Unternehmen in einer Stellungnahme



 **Betroffener Artikel**

---

Produkt: Fahrrad  
Modelle: Allez Base, Allez Elite und Allez Sport  
Modelljahr: 2018

Besitzer betroffener Allez Base, Allez Elite oder Allez Sport Räder werden aufgefordert, diese ab sofort nicht mehr zu nutzen

Weitere Informationen zum Verkaufsstopp sowie zum Austausch betroffener Gabeln finden sie hier

[Specialized informiert >](#)

---

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und  
Verbraucherwarnungen als kostenloser Download**



---

## **Rückruf: Salmonellen - ROSSMANN ruft weisse Heidelbeer Schokolade zurück**

Die Drogeriekette ROSSMANN ruft den Artikel „Das Exquisite Heidelbeere Weiße Schokolade“ zurück, nachdem nicht auszuschließen ist, dass das Produkt mit Salmonellen verunreinigt ist. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bereits sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und die betroffene Ware aus dem Verkauf genommen.

**Betroffener Artikel**

---



Produkt: Das Exquisite Heidelbeere Weiße Schokolade

Inhalt: 100g

EAN/GTIN: 4305615367347

Das Unternehmen bittet darum, alle Packungen der „Das Exquisite Heidelbeere Weiße Schokolade“ (GTIN 4305615367347) nicht zu verzehren und in die Verkaufsstellen zurückzubringen. Bei Rückgabe wird der Kaufpreis selbstverständlich erstattet.

### **Kundenservice**

Weitere Informationen erhalten Sie beim Rossmann Kundenservice unter 0800 / 76 77 62 66 (erreichbar Mo. – Fr. von 9 bis 18 Uhr)

*Produktabbildung: ROSSMANN*

### **Infobox Salmonellen**

#### **ACHTUNG!**

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktcharge wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf

Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten.

---

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und  
Verbraucherwarnungen als kostenloser Download**



---

## **Rückruf: Undeklariertes Senf - EZA Fairer Handel GmbH ruft „Curry Chutney“ zurück**

Die EZA Fairer Handel GmbH ruft aufgrund eines fehlenden AllergikerInnen-Hinweis das Produkt „EZA Curry Chutney“ zurück. Der Rückruf betrifft vornehmlich Österreich.

Wie das Unternehmen mit Sitz in Österreich mitteilt, sind in der im Produkt verwendeten Currymischung Senfkörner enthalten, die nicht auf der Verpackung deklariert sind. Senfkörner können für AllergikerInnen gesundheitsschädlich sein und müssen als solche auf der Zutatenliste ausgewiesen werden.

### **☒ Betroffener Artikel**



Produkt: CURRY-CHUTNEY

Inhalt: Glas mit 150g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 29.01.18, 29.07.18, 28.04.19

Artikelnummer: 99208

Herkunft: Swasiland

Die EZA bittet KundInnen die allergisch auf Senfkörner sind und noch eine Packung des Produkts zu Hause haben, dieses zurückzubringen. Sie bekommen selbstverständlich Ersatz. Nicht-AllergikerInnen können das Produkt gefahrlos essen.

Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.01.18, 29.07.18, 28.04.19

Ab Januar 2018 liefert die EZA Curry Chutney mit korrekter Zutatenliste und AllergikerInnenhinweis

aus. Die EZA Fairer Handel bedauert den Vorfall sehr und bittet alle KundInnen für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

## **Rückruf: Undeklariertes Senf - GEPA ruft „Curry Sauce“ zurück**

---

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und  
Verbraucherwarnungen als kostenloser Download**

