

# Rückruf: Gesundheitsgefahr - Schwarz-Cranz ruft „GUT BARTENHOF Bacon Abschnitte“ via Norma zurück

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer Routinekontrolle des Produktes GUT BARTENHOF Bacon Abschnitte 300 g, mit Mindesthaltbarkeitsdatum vom 09.05.2016, Losnummer: L0579926011 in einer einzelnen Probe gesundheitsgefährdende Stoffe nachgewiesen.

[ig\_icon icon="genericon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**



Artikel: Bacon Abschnitte 300 g  
Marke: GUT BARTENHOF  
MHD: 09.05.2016  
Losnummer: L0579926011  
Verkauf via: NORMA (Raum Magdeburg)

Um welche Art einer möglichen Gesundheitsgefährdung es sich handelt wird nicht mitgeteilt. Nach Unternehmensangaben wurde vorhandene Ware bereits aus dem Verkauf genommen.

Der Artikel wurde ausschließlich im Raum Magdeburg vertrieben.

Kunden, die das Produkt GUT BARTENHOF Bacon Abschnitte 300 g noch in Ihrem Haushalt haben, werden gebeten, dieses nicht mehr zu verzehren und können dieses in der Filiale (auch ohne Kassenbon) zurückgeben und bekommen den Kaufpreis selbstverständlich zurückerstattet.

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

---

## Achtung: Wichtige Sicherheitswarnung zu Lifestand LSM-Stehrollstühlen

Die Permobil GmbH informiert in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) über eine dringende Sicherheitswarnung zu Lifestand LSM-Stehrollstühlen.

Hintergrund des Warnung ist demnach ein Vorkommnis mit einem LSM in Deutschland, wobei sich ein Benutzer eines LSM verletzte.



[ig\_icon icon="genericicon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

---

Produkt: LSM-Stehrollstühle  
Artikelnummer: LS9000010

HMV: 18.99.03.2013

BFARM Fallnummer: 02735/16

---

Die Permobil GmbH rät bis zur vollständigen Aufklärung des Vorfalles allen LSM Nutzern dringend, den Rollstuhl nicht mehr zu nutzen.

Besitzer eines betroffenen LSM-Stehrollstuhles sollten umgehend den jeweiligen Händler / Sanitätshaus oder den Kundenservice (siehe weitere Informationen unten) kontaktieren.

[ig\_button size="medium" color="red" style="normal"  
link="http://www.bfarm.de/SharedDocs/Kundeninfos/DE/15/2016/2735-16\_Kundeninfo\_de.pdf;jsessionid=656068FE4F1D7B9D50C47C49EE5B3F07.1\_cid322?\_\_blob=publicationFile&v=1"  
target="\_blank"]weitere Informationen >[/ig\_button]

[ig\_notice color="red"]**Bitte an Angehörige / Nachbarn:**  
**Möglicherweise erreicht diese Meldung betroffene Eltern, Großeltern oder Nachbarn nicht. Eine Überprüfung vorhandener Rollstühle dauert nicht lange, gibt aber Sicherheit!**[/ig\_notice]

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

---

## **Rückruf: Black Diamond ruft Camalots™ wegen möglichem Herstellungsfehler zurück**

Black Diamond Equipment, Ltd., hat in Zusammenarbeit mit der U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) eine freiwillige Rückrufaktion /einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung gestartet.

Betroffen sind Camalots™ und Camalot™ Ultralights (Klemmgeräte mit Zugspannung), aufgrund der Möglichkeit, dass manche Geräte Herstellungsfehler aufweisen und bei der Verwendung versagen könnten, was schwere oder tödliche Verletzungen zufolge haben kann.

[ig\_icon icon="genericon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**



Dieser Rückruf betrifft Camalots™ aller Grössen (.3 bis #6), die zwischen dem 18. Mai 2015 und dem 9. März 2016 hergestellt wurden und einen Herstellungscode zwischen 5133 und 6067 aufweisen. Dieser Rückruf betrifft ausserdem Camalot™ Ultralights aller Grössen (.4 bis #4), die zwischen dem 10. November 2015 und dem 4. März 2016 hergestellt wurden und einen Herstellungscode zwischen 5309 und 6061 aufweisen.

[ig\_button size="medium" color="red" style="normal" link="https://warranty.bdel.com/CamalotRecall/Landing" target="\_blank"]zur Überprüfung >[/ig\_button]

Bei einem sehr kleinen Prozentsatz der Camalots™ und Camalot™ Ultralights besteht die Möglichkeit, dass die Achsen, die die Klemmsegmente mit dem Mittelsteg verbinden, nicht ordnungsgemäss vernietet sind. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät nicht voll belastbar ist oder dass es beim Einsatz auseinander fällt.

Es sind keine Unfälle bekannt. Dennoch hat sich Black Diamond im Interesse der Kundensicherheit dazu entschlossen, eine freiwillige Rückrufaktion /einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung gestartet.

Wenn Sie Camalots™ oder Camalot™ Ultralights besitzen, die von diesem Rückruf betroffen sind, möchte Black Diamond Sie dazu auffordern, deren VERWENDUNG UMGEHEND EINZUSTELLEN und sie anhand des nachfolgenden Prüfverfahrens zu überprüfen. Sollten sie die Überprüfung nicht bestehen, wenden Sie sich an Black Diamond, um Ihre Camalots™ und Camalot™ Ultralights kostenfrei ersetzen zu lassen.

*Produktabbildung: Black Diamond Equipment*

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

---

# [Rückruf: Sicherheitsüberprüfung für Black Diamond Index Steigklemmen aufgrund möglicher Herstellungsfehler](#)

Black Diamond Equipment, Ltd., hat in Zusammenarbeit mit der U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) eine freiwillige Rückrufaktion / Aufforderung zur Sicherheitsüberprüfung gestartet, die einer vorab vom Besitzer durchzuführenden Überprüfung unterliegt.

Betroffen sind Index Steigklemmen aufgrund der Möglichkeit, dass manche Geräte Herstellungsfehler aufweisen und bei der Verwendung versagen könnten, was **schwere oder tödliche Verletzungen** zufolge haben kann.

[[ig\\_icon icon="genericon-notice" size="large"](#)] **Betroffener Artikel**

---

## INDEX STEIGKLEMMEN

(Versionen für die rechte & linke Hand)

(styles 620003 & 620004)



### Index Steigklemmen

Ausführung für rechte Hand  
Modellnummer 620003

Ausführung für linke Hand  
Modellnummer 620004

Herstellingscode zwischen 4356 und 6015

Herstellungszeitraum: zwischen dem 22. Dezember 2014 und dem 25. Februar 2016

[ig\_button size="medium" color="red" style="normal"  
link="https://warranty.bdel.com/IndexRecall/Landing" target="\_blank"]zur Überprüfung  
>[/ig\_button]

---

Dieser Rückruf betrifft die Versionen für die rechte Hand (Modellnummer 620003) und linke Hand (Modellnummer 620004) der Index Steigklemmen, die zwischen dem 22. Dezember 2014 und dem 25. Februar 2016 gefertigt wurden und einen Herstellungscode zwischen 4356 und 6015 aufweisen.

Bei einigen Index Steigklemmen wurde die Niete, die den gezahnten Klemmnocken am Körper der Steigklemme befestigt, nicht ordnungsgemäss eingesetzt. Hierdurch kann sich der Nocken und

somit die ganze Steigklemme vom Seil lösen. Ausserdem besteht das Risiko, dass die Niete, die den Daumenhebel am Klemmnocken befestigt, nicht ordnungsgemäss eingesetzt wurde, wodurch sich das Risiko erhöht, dass sich die Steigklemme vom Seil löst.

Es sind keine Unfälle bekannt. Dennoch hat sich Black Diamond im Interesse der Kundensicherheit dazu entschlossen, eine freiwillige Rückrufaktion /einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung zu starten.

Wenn Sie Index Steigklemmen besitzen, die von diesem Rückruf betroffen sind, möchte Black Diamond Sie dazu auffordern, deren VERWENDUNG UMGEHEND EINZUSTELLEN und sie anhand des nachfolgenden Prüfverfahrens zu überprüfen. Sollten sie die Überprüfung nicht bestehen, wenden Sie sich an Black Diamond, um Ihre Steigklemmen kostenfrei ersetzen zu lassen.

*Produktabbildung: Black Diamond Equipment*

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

---

## [Rückruf: Black Diamond ruft Easy Rider und Iron Cruiser Klettersteigsets zurück](#)

Black Diamond Equipment, Ltd., hat in Zusammenarbeit mit der U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) eine freiwillige Rückrufaktion / Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung gestartet, die einer vorab vom Besitzer durchzuführenden Überprüfung unterliegt.

Betroffen sind die Easy Rider und Iron Cruiser Klettersteigsets aufgrund der Möglichkeit defekter Sicherheitsnähte, die zu einer Fehlfunktion oder zu einem vollständigen Versagen des Klettersteigsets führen könnten, **was schwere oder tödliche Verletzungen zufolge** haben kann.

[ig\_icon icon="genericicon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

---



## EASY RIDER KLETTERSTEIGSET

(style #620105)



## IRON CRUISER KLETTERSTEIGSET

(style #620110)



### Klettersteigsets Easy Rider

Modellnummer 620105

### Klettersteigsets Iron Cruiser

Modellnummer 620110

### Klettersteigsets Iron Cruiser Via Ferrata Package

Modellnummer 620122

Herstellungscodes: ab 5293 bis 5350

Herstellungszeitraum: 26. Oktober 2015 bis 18. Januar 2016

[ig\_button size="medium" color="red" style="normal"

link="https://warranty.bdel.com/ViaFerrataRecall/Landing" target="\_blank"]zur Überprüfung

>[/ig\_button]

---

Von diesem Rückruf betroffen sind die Klettersteigsets Easy Rider (Modellnummer 620105) und Iron Cruiser (Modellnummer 620110), hergestellt zwischen dem 26. Oktober 2015 und 18. Januar 2016, mit Herstellungscodes von 5293 bis 5350. Auch die Iron Cruiser Via Ferrata Packages (Modellnummer 620122) sind betroffen.

Bei einer sehr kleinen Anzahl an Klettersteigsets ist die Sicherheitsnaht (drei orangefarbene Nähte, die die Karabiner mit den Verbindungsmittel verbinden) nicht vorhanden, die zum sofortigen Versagen der Verbindungsmittel bei Belastung durch das Körpergewicht führen würde.

Es sind keine Unfälle bekannt. Dennoch hat sich Black Diamond im Interesse der Kundensicherheit dazu entschlossen, eine freiwillige Rückrufaktion /einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung zu starten.

Wenn Sie Klettersteigsets besitzen, die von diesem Rückruf betroffen sind, möchte Black Diamond Sie dazu auffordern, deren VERWENDUNG UMGEHEND EINZUSTELLEN und sie anhand des nachfolgenden Prüfverfahrens zu überprüfen. Sollten sie die Überprüfung nicht bestehen, wenden Sie sich an Black Diamond. In diesem Fall wird ihr Klettersteigset kostenfrei ersetzt.



Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

---

## Sicherheitshinweis: Mängel im Schlagschutz bei Reitschutzwesten „BEBINGTON“ von Busse

Der Reitsportausrüster Busse informiert über Mängel im Schlagschutz bei einem Teil der Sicherheitswesten „BEBINGTON“, die im Februar 2016 in den Fachhandel gelangt sind. Die betroffenen Westen bieten im Falle eines Unfalls unter Umständen nicht den angegebenen Schutz, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Betroffen sind nach Unternehmensangaben ausschließlich Westen des Herstellungsjahres 2016

[ig\_icon icon="genericon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**



Produktabbildung: BUSSE Sportartikel GmbH & Co. KG

### **Sicherheitswesten „BEBINGTON“**

#### **Herstellungsjahr 2016**

*zu finden auf dem Einnäher in der Innenseite der Weste und auf der Rückseite des Hangtags*

---

Sollten Sie eine solche Sicherheitsweste besitzen, stellen Sie deren Gebrauch umgehend ein. Bitte

bringen Sie Ihre Weste zu dem Händler zurück, von dem Sie diese erworben haben. BUSSE wird betroffene Westen durch mindestens gleichwertige Ersatzwesten austauschen.

[ig\_button size="medium" color="red" style="normal" link="http://www.busse-reitsport.de/ser\_aktuelles\_detail.php?aw=213" target="\_blank"]Weitere Informationen >[/ig\_button]

**Fragen beantwortet der BUSSE-Kundenservice unter**

**Telefon: +49 (0)4442/9369-0 (von 8-17 Uhr)**

**Email: [sicherheitshinweis@busse-reitsport.de](mailto:sicherheitshinweis@busse-reitsport.de)**

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Austausch** | Kassenbon notwendig? **Nein**

---

## [Rückruf: Verbotene Weichmacher - TEDi ruft Noppenbälle zurück](#)

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf von Noppenbällen, nachdem Produkttests erhöhte Werte des verbotenen Weichmachers (Dibutylphthalat) ergeben hatten, welche gesundheitsgefährdend sein können.

[ig\_icon icon="genericon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

---



Produkt: Noppenball klein  
Artikelnummer: 48261001241000000100

Das Produkt wurde vom 12.01.2016 bis zum 08.04.2016 über TEDi Filialen verkauft

---

Die Noppenbälle können gegen Erstattung des Kaufpreises von 1,00 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umgetauscht werden.

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-1010 oder per E-Mail an [info@tedi.com](mailto:info@tedi.com) an TEDi wenden

TEDi GmbH & Co. KG  
Brackeler Hellweg 301  
44309 Dortmund

*Bild: TEDi GmbH & Co. KG*

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

---

# Rapex-Meldung: Rückruf - Stromschlaggefahr bei beheizbarer Schneiderbüste

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über eine mögliche Stromschlaggefahr bei beheizbarer Schneiderbüste. Vorhandene Produkte sollten aufgrund des Risikos auf keinen Fall weiter verwendet werden

[ig\_icon icon="genericicon-notice" size="large"] **Übersicht der RAPEX-Meldung**  
Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:



Bild(er): [RAPEX](#) - © [Europäische Gemeinschaften](#), 1995- 2016 - Bilder anklicken für Detailansicht

---

Rapex Wochenmeldung:	14 / 2016
Rapex Nummer:	13 <a href="#">A12/0410/16</a>
meldender Mitgliedsstaat:	Deutschland
Kategorie:	Elektrogeräte und Anlagen
Produkt:	Thermo-Büste
Marke:	Unbekannt
Name:	Unbekannt
Artikelnummer:	ko0082
Lot- oder Chargennummer:	Unbekannt
Barcode / EAN / GTIN:	Unbekannt
Beschreibung:	Verstellbare und beheizbare Schneider Büste
Herkunftsland:	Deutschland
Produktisiko:	Ungeeignete elektrische Isolierung. Durch defekte in der Isolierung kann der Benutzer in Kontakt mit spannungsführenden Teilen kommen. Stromschlaggefahr

Weiteres: Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie und der europäischen Norm EN 60335

Maßnahmen: Rücknahme des Produkts vom Markt,  
**Rückruf** des Produkts von Endbenutzern

---

Wöchentliche Übersichten der RAPEX-Meldungen, kostenlos in Englischer Sprache veröffentlicht auf <http://ec.europa.eu/rapex>, © Europäische Union, 2005 - 2016

Die in dieser wöchentlichen Übersicht veröffentlichten Informationen wurden von den offiziellen Kontaktstellen der EU- und EFTA-EWR-Mitgliedstaaten mitgeteilt. Gemäß Anhang II Ziffer 10 der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG), ist der meldende Mitgliedstaat für die Informationen verantwortlich. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der bereitgestellten Informationen.

Deutsche Übersetzung dieser Meldung: © [produktwarnung.eu](http://produktwarnung.eu) / 2016

Die Verantwortung für die Übersetzung obliegt produktwarnung.eu  
**Im Zweifelsfall gilt immer die Fassung des Originaldokuments!**

---

## [Update Rückruf: Gesundheitsgefahr durch „Veganz Hanfprotein-Pulver“ via dm und EDEKA](#)

*Erstveröffentlichung: 11.04.2016 - Update: 12.04.2016*

Die Veganz GmbH warnt vor dem Verzehr des Artikels „Veganz Hanfprotein-Pulver Rohkostqualität“. Der betroffene Artikel wurde ausschließlich über **EDEKA** und die **dm-drogerie markt GmbH & Co. KG** vertrieben.



---

# Lebensmittel**w**arnung

---

[www.lebensmittelwarnungen.eu](http://www.lebensmittelwarnungen.eu)

## [ig\_icon icon="genericicon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

---



Artikel: Veganz Hanfprotein-Pulver Rohkostqualität

Chargennummer: 6012

Barcode 4260402 481128

Verpackungseinheit: 200 g

Haltbarkeit: 02.2017

Hersteller (Inverkehrbringer): Veganz GmbH

Verkauf via: dm-drogerie markt GmbH & Co.KG und EDEKA

---

Bei der auf der Packung empfohlenen Verzehrsmenge von mindestens 25 g Pulver pro Tag werden etwa 20 µg D9-THC aufgenommen. Da nicht auszuschließen ist, dass das Pulver auch in der Ernährung von Kleinkindern verwendet wird, kann bei einem Körpergewicht von 15 kg (Alter 2 - 3 Jahre [5]) die Menge an D9-THC, die bei der täglichen Aufnahme nicht überschritten werden sollte, bereits mit der empfohlenen Tagesverzehrsmenge von mindestens 25 g des Hanfprotein-Pulvers zu 140 % ausgeschöpft werden.

Der Verzehr von Proteinpulver mit hohen D9-THC-Gehalten erhöht die alimentäre D9-THCAufnahme nicht unbeträchtlich. Eine erhöhte Aufnahme ist aus allgemeinen Vorsorgegründen als unerwünscht zu betrachten.

[ig\_notice color="gray"]Tetrahydrocannabinol (THC) zählt zu den psychoaktiven Cannabinoiden und ist der hauptsächlich rauschbewirkende Bestandteil der Hanfpflanze (Cannabis).

Tetrahydrocannabinol unterliegt in Deutschland den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes.

Es bestehen keine Hinweise, dass THC selbst mutagen, karzinogen oder teratogen (fruchtschädigend) ist. Schwangere und Stillende sowie Heranwachsende sollten auf den Konsum von THC verzichten, weil Schäden am ungeborenen oder gestillten Kind nicht ausgeschlossen werden können und es Hinweise darauf gibt, dass THC die Entwicklung des nicht ausgereiften Gehirns nachhaltig beeinflussen könnte.[29] Dazu liegen auch zahlreiche Erkenntnisse aus tierexperimentellen Studien vor - Quelle: wikipedia.de [link](#)[/ig\_notice]

Kunden, die das Produkt gekauft haben, können es unter Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

---

# [Rückruf: Glassplitter in „Schweineunterschale mit Schwarte“ via Netto \(regional\)](#)

## **Wolf Wurstspezialitäten GmbH informiert über einen regionalen Warenrückruf „Schweineunterschale mit Schwarte“ (Bedienware, lose)**

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Ulmer Fleisch GmbH den Artikel „Schweineunterschale mit Schwarte“ (Bedienware, lose) zurück. Der Artikel wurde als so genannte Bedienungsware am heutigen Freitag, 8. April 2016, an diversen Frischfleisch-Theken von Netto Marken-Discount ausschließlich in Teilen von Bayern verkauft.



---

# **Lebensmittelwarnung**

---

[www.lebensmittelwarnungen.eu](http://www.lebensmittelwarnungen.eu)

Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle wurden Glasscherben von bis zu zwei Zentimetern Länge in dem frischen Fleisch gefunden. Diese sind vermutlich bei der Verarbeitung bei der Firma Ulmer Fleisch durch Glasbruch auf die Ware gelangt.

Die **Ulmer Fleisch GmbH** und das Handelsunternehmen haben umgehend reagiert und die Ware sofort aus dem Verkauf genommen.

Bei dem betroffenen Artikel handelt es sich ausschließlich um offene Thekenware. Abgepackte Selbstbedienungsprodukte sind **nicht** von dem Rückruf betroffen ebenso wenig andere lose Frischfleisch-Produkte.

Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassensbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der kostenlosen Hotline 0800 -2000015 (Montag bis Sonntag, 24-Stunden-Erreichbarkeit).



Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**