

Rückruf: Hersteller ruft „Delicieux / Deluxe“ Flusskrebssuppe mit Safran via Lidl zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Die Solina Netherlands BV hat den Rückruf des Artikels „Rivierkreeftensoep met Saffraan“ (Flusskrebssuppe, 570ml mit Safran) 570 ml der Marke „Delicieux“ veranlasst. Die betroffene Suppe wurde über Lidl-Filialen in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg verkauft. In Dänemark wurde die Suppe in anderer Verpackungserscheinung unter der Markenbezeichnung „Deluxe“ Crayfish Soup verkauft. **Deutschland ist hiervon nicht betroffen!**



Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen von Eigenuntersuchungen mikrobielle Auffälligkeiten festgestellt. Da eine Gesundheitsgefahr durch den Verzehr des oben genannten Produktes nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Hersteller sich dazu entschieden, das Produkt „Delicieux Flusskrebssuppe, 570ml“ öffentlich zurückzurufen.

[ig_notice color="red"]Aufgrund des möglichen Gesundheitsrisikos sollten Konsumenten den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren[/ig_notice]

Die Suppen können in jeder Lidl-Filiale in den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Luxemburg gegen Kaufpreiserstattung zurückgegeben werden.

Betroffen ist ausschließlich die oben genannte Suppe. **In Deutschland wurde der Artikel NICHT verkauft!**

Verbraucherfragen beantwortet der jeweilige Kundenservice:

[Lidl Luxemburg: 8002/8634](tel:80028634)

[Lidl Belgique: 0800/73520](tel:080073520)

[Lidl Nederland: 020-7095039](tel:0207095039)

[Lidl Dänemark: 76 35 02 68/ 42 12 05 20](tel:7635026842120520)

[ig_icon icon="genericicon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

Produkt:	Rivierkreeftensoep met Saffraan (Flusskrebssuppe mit Safran)
Rückruf durch:	Solina Netherlands BV
Grund der Warnung:	mikrobiologische Abweichung
Inhalt:	570 ml
Marke:	Delicieux / Deluxe
EAN / GTIN:	20597665
Verkauf via:	Lidl Niederlande, Lidl Belgien, Lidl Luxemburg, Lidl Dänemark
Quelle:	Unternehmensmeldung Herstellerinformation

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

[U.S. Arzneimittelbehörde warnt vor verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln](#)

Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (U.S. Food and Drug Administration) warnt vor verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln. Wie die Behörde mitteilt, wurde in den meist als Gewichtsreduzierend angepriesenen Produkten nicht zugelassene Wirkstoffe gefunden. Es besteht bei Einnahme ein erhebliches Risiko für Herz-Kreislauf Nebenwirkungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall oder auch schwere Nebenwirkungen wie Selbstmordgedanken, abnorme Blutungen und Krämpfe oder lebensbedrohlichen Blutdruckabfall.



[ig_notice color="red"]Vorsicht - Die Produkte werden teilweise noch immer über verschiedene Anbieter im Internet angeboten und sind auch hierzulande erhältlich![/ig_notice]

Sibutramin ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Appetitzügler und wurde zur Behandlung von starkem Übergewicht (Adipositas) eingesetzt. Bis Anfang 2010 war Sibutramin als verschreibungspflichtiges Medikament auf dem Markt. Aufgrund zahlreicher Nebenwirkungen (insbesondere deutlich erhöhtes Herzinfarkt-Risiko für Herz-Kreislauf-Patienten sowie Herzklopfen, Blutdruckerhöhung, Verstopfung, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit usw.) und gleichzeitig mäßiger Gewichtsreduktion hat die europäische Arzneimittelbehörde EMA im Januar 2010 empfohlen, die Zulassung von Arzneimitteln mit Sibutramin aufzuheben.

Solche Produkte sind nicht zugelassene Arzneimittel, die in Deutschland nicht verkauft werden dürfen. Wer damit handelt, macht sich strafbar. Immer wieder warnen Behörden hierzulande davor, die angeblichen Wundermittel zum Abnehmen im Internet zu bestellen oder von Privatpersonen zu kaufen. Sie sind im schlimmsten Fall gesundheitsschädlich, im besten Fall einfach nur wirkungslos.

[ig_icon icon="genericicon-notice" size="large"] **Betroffene Produkte:**



Produkt: Lipo Escultura

Gefundener Wirkstoff: Sibutramin

Gesundheitsrisiko: Herz-Kreislauf Nebenwirkungen, Herzinfarkt und Schlaganfall

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/MedicationHealthFraud/ucm475356.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]



Produkt: Perfect Slim Fast Track Slim

Gefundener Wirkstoff: Fluoxetin und Orlistat

Gesundheitsrisiko: Mit der Einnahme von Fluoxetin wurden schwere Nebenwirkungen wie Selbstmordgedanken, abnorme Blutungen und Krämpfe in Verbindung gebracht

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/MedicationHealthFraud/ucm473611.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]



Produkt: Super Herbs

Gefundener Wirkstoff: Sibutramin und Desmethylsibutramin

Gesundheitsrisiko: Herz-Kreislauf Nebenwirkungen, Herzinfarkt und Schlaganfall

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/MedicationHealthFraud/ucm473597.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]



Produkt: Slyn Both

Gefundener Wirkstoff: Fluoxetin und Orlistat

Gesundheitsrisiko: Mit der Einnahme von Fluoxetin wurden schwere Nebenwirkungen wie Selbstmordgedanken, abnorme Blutungen und Krämpfe in Verbindung gebracht

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/Medicati
onHealthFraud/ucm473617.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]



Produkt: Zero Fat

Gefundener Wirkstoff: Sibutramin

Gesundheitsrisiko: Herz-Kreislauf Nebenwirkungen, Herzinfarkt und Schlaganfall

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/Medicati
onHealthFraud/ucm473632.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]



Produkt: SPCARET Princess Diet

Gefundener Wirkstoff: Sibutramin

Gesundheitsrisiko: Herz-Kreislauf Nebenwirkungen, Herzinfarkt und Schlaganfall

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/Medicati
onHealthFraud/ucm473627.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]



Produkt: Australia Kangaroo Essence

Gefundener Wirkstoff: Sibutramin

Gesundheitsrisiko: Herz-Kreislauf Nebenwirkungen, Herzinfarkt und Schlaganfall

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/Medicati
onHealthFraud/ucm473704.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]



Produkt: Sex Drive

Gefundener Wirkstoff: Sildenafil

Gesundheitsrisiko: Sildenafil sollte nicht von Personen eingenommen werden die bereits ein Nitrat-Medikament (z. B. Nitroglycerin) einnehmen, da sie potenziell lebensbedrohlichen Blutdruckabfall verursachen kann

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/Medicati
onHealthFraud/ucm473714.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]



Produkt: XForMan Plus

Gefundener Wirkstoff: Sildenafil

Gesundheitsrisiko: Sildenafil sollte nicht von Personen eingenommen werden die bereits ein Nitrat-Medikament (z. B. Nitroglycerin) einnehmen, da sie potenziell lebensbedrohlichen Blutdruckabfall verursachen kann

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/MedicationsHealthFraud/ucm473719.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]



Produkt: Power Khan

Gefundener Wirkstoff: Thiosildenafil und Sildenafil

Gesundheitsrisiko: Sildenafil sollte nicht von Personen eingenommen werden die bereits ein Nitrat-Medikament (z. B. Nitroglycerin) einnehmen, da sie potenziell lebensbedrohlichen Blutdruckabfall verursachen kann

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/MedicationsHealthFraud/ucm471265.htm" target="_blank"]FDA Information >[/ig_button]

Rückruf: Chrom VI - Bik Bok ruft Never Denim Rock und Jacke zurück

Das norwegische Label Bik Bok ruft ein Damen Jacket mit zugehörigem Rock aus der Never Denim 2015 Kollektion zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde eine stark erhöhte Belastung mit Chrom VI (19 mg/kg) festgestellt.



Bik Bok unterhält derzeit etwa 200 Stores in Norwegen, Schweden, Finland, Dänemark und Österreich. Bekleidung des Labels wird aber auch über große Onlineanbieter verkauft, auch in Deutschland

Wer die betroffenen Teile gekauft hat, sollte diese nicht mehr tragen und sich mit Hinweis auf den Rückruf an den jeweiligen Händler oder Store wenden. Der Kaufpreis wird erstattet

[ig_icon icon="genericicon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

Produkt:	Never Denim Suede Jacke und Rock
Rückruf durch:	Bik Bok
Grund der Warnung:	erhöhte Chrom VI Werte
Farbe:	nougat
Artikelnummer:	7171049 und 717050
Herkunftsland:	China
Quelle:	Behördenmeldung Unternehmensmeldung

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

Rückruf: Erhöhter Schwefelgehalt - Rossmann ruft Rotwein „Conde Galiana Gran Reserva“ zurück

Die Drogeriekette Rossmann ruft Rotwein „Conde Galiana Gran Reserva“ mit den Chargen L-445401 und L-465301 aufgrund einer erhöhten Schwefelgehaltes zurück. Der betroffene Rotwein war nach Unternehmensangaben seit dem 13. November im Verkauf.



Verbraucher sollten den betroffenen Rotwein nicht trinken und können diesen in jeder Rossmann-Filiale gegen Kaufpreiserstattung zurückbringen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rossmann Kundenhotline: 0800 - 76776266 (Mo-Fr von 09:00 bis 18:00 Uhr)

[ig_icon icon="generic-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

Produkt:	Rotwein „Conde Galiana Gran Reserva“
Rückruf durch:	Dirk Rossmann GmbH
Grund der Warnung:	erhöhter Schwefelgehalt
Lot- oder Chargennummer:	L-445401 und L-465301 (auf dem Rückenetikett)
EAN / GTIN:	8437005036130
Im Verkauf seit:	13.11.2015
Ursprungsland:	Ursprungsland: Spanien
Herkunftsort:	Catalunya D.O.
Quelle:	Unternehmensmeldung

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

Rückruf: Philips ruft Senseo Original Kaffeepadmaschinen zurück



Philips informiert über ein mögliches Sicherheitsproblem bei Philips Senseo Original Kaffeepadmaschinen. Betroffen sind nach einer Unternehmensmitteilung Geräte, die in Woche 42 (Oktober) 2015 in Polen produziert wurden. Demnach kann es in sehr seltenen Fällen durch einen Produktionsfehler vorkommen, dass sich im Bereich der Bodenplatte ein eckiges Loch (oder mehrere Löcher) befinden. Dadurch besteht die Gefahr beim Hineingreifen spannungsführende Bauteile zu berühren und einen elektrischen Schlag zu erhalten.

Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen zu einem freiwilligen Rückruf der betroffenen Kaffeepadmaschinen entschieden.

Es sind nur die nachfolgend genannten Senseo Original Kaffeepadmaschinen, welche ab Oktober 2015 gekauft wurden, betroffen! Andere Senseo Original Kaffeepadmaschinen sind nicht betroffen!

So können Sie ihr Gerät überprüfen:

Bitte ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Wassertank. Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite Ihrer Senseo Original Kaffeepadmaschine.



Sollten bei Ihrem Gerät alle der oben genannten Produkteigenschaften zutreffen, prüfen Sie bitte, ob in der Bodenplatte ein rechteckiges Loch oder zwei rechteckige Löcher vorhanden sind. Diese sind im Bild mit einem großen X gekennzeichnet.

[ig_button size="medium" color="red" style="normal" link="http://www.philips.de/kaffee2015" target="_blank"]Weitere Informationen sowie ein detailliertes Video >[ig_button]

Falls Ihr Gerät in der Bodenplatte wie beschrieben ein Loch oder zwei Löcher hat, rufen Sie bitte den Philips **Kundenservice unter der Rufnummer 0800 000 7521** an, um das Gerät für einen Austausch zu registrieren. Bitte verwenden Sie Ihr Gerät nicht mehr, bis es ausgetauscht wurde.

Alle anderen Philips Senseo Original Kaffeepadmaschinen (einschließlich HD7804/60 als auch HD7818/52 ohne defekte Bodenplatte) sind von dem möglichen Sicherheitsproblem nicht betroffen und können weiterhin wie gewohnt benutzt werden.

Bilder: Philips GmbH Market DACH



Frankreich

Auch in Frankreich läuft ein Rückruf. Hier sind die Senseo Original Kaffeepadmaschinen (HD7817/91 EAN: 8710103723288 / CUG: 634355) in rot betroffen, die im Zeitraum zwischen dem 12. und 27 November 2015 über die Handelskette Auchan verkauft wurden (Bild: Auchan)

[ig_button size="medium" color="red" style="normal" link="http://www.auchan.fr/assets/images/pdf/senseo_original.pdf" target="_blank"]Auchan procède au rappel du produit Senseo Original[ig_button]

[ig_icon icon="genericon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

Produkt:	Kaffeepadmaschine
Marke:	Philips Senseo Original
Rückruf durch:	Philips
Grund der Warnung:	mögliche Stromschlaggefahr
Farbe:	schwarz und silber
Modellnummer:	HD 7804/60 und HD 7818/52
Produktionsdatum:	15421, 15422, 15423, 15424, oder 15425 (JJ/WW/T xx)

Herkunftsland:	Made in Poland
Weiteres:	Auch in Frankreich läuft ein Rückruf. Hier sind die Senseo Original Kaffeepadmaschinen (HD7817/91 EAN: 8710103723288 / CUG: 634355) in rot betroffen, die im Zeitraum zwischen dem 12. und 27 November 2015 über die Handelskette Auchan verkauft wurden
Quelle:	Unternehmensmeldung

Austausch? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

Rückruf: Quetschgefahr für Kleinkinder bei „Silver Cross“ Micro Buggy

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Die schwedische Verbraucherschutzbehörde warnt vor einer potenziellen Gefahr bei dem Buggy Micro der Marke Silver Cross. Demnach besteht durch den beweglichen Frontbügel erhebliche Quetsch- bzw. Einklemmgefahr für Kleinkinder.



In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Importeur, der „Scandinavian Baby-Alliance“ wurde daraufhin ein vorbeugender und freiwilliger Rückruf initiiert. Im Rahmen dieses Rückrufes wird der Frontbügel gegen einen unbeweglichen ausgetauscht. Diese Maßnahme wird für Buggy Besitzer in Schweden und Dänemark angeboten. Bislang wurden dem Unternehmen keine Berichte über Verletzungen vor.

Die Silver Cross Micro Buggys werden weltweit verkauft, auch in Deutschland. Endkunden sollten sich daher an ihre jeweiligen Händler wenden und auf das Austauschprogramm ansprechen.

[ig_toggle heading=“Varning, kring Silver Cross Micro Paraplysulky frambåge gällande klämrisk“ onload=“closed“]

MicroCherry400x400Konsumentverket i Sverige ser en potentiell risk med frambågen på Silver Cross Micro paraplysulky. Bågen anses kan utgöra en klämrisk för barn. Scandinavian Baby Alliance som är Nordisk agent för Silver Cross och Silver Cross har därför gemensamt med Konsumentverket beslutat om en frivillig återkallelse av frambågen. Detta då vi ser barnets säkerhet som det viktigaste i vår verksamhet.

Du som har en Silver Cross Micro, oavsett design/färg rekommenderas att ta bort den rörliga frambågen och byta din frambåge mot en fast frambåge som inte har denna potentiella klämrisk!

Kontakta i första hand din butik för åtgärd eller vänd dig Scandinavian Baby Alliance så sänder vi ny frambåge utan kostnad.

konsument@sbababy.se Telefon +46 371 770 100

Silver Cross Micro Paraplysulky säljs över större delen av världen, i många länder. Micro är säkerhetstestad efter alla gällande standards och har passerat 3 st tester av godkända testinstitut utan anmärkning. Inga tillbud kring att barnet klämt sig finns rapporterade. Vi ser ditt barns säkerhet som det viktigaste och vill inte att något barn klämmer sig. Vi ber om ursäkt för ert eventuella merarbete.[/ig_toggle]

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

Rückruf: Brandgefahr - Alpine ruft Verstärker PDR-F50, PDR-M65 und PDR-V75 zurück

Die Alpine Electronics (Europe) GmbH („Alpine“) informiert über den Rückruf der Verstärker PDR-F50, PDR-M65 und PDR-V75. Wie das Unternehmen mitteilt, kann durch einen Defekt der Hauptplatine die Stromstärke an manchen Teilen der Platine so stark zunehmen, das es im schlimmsten Fall zu Überhitzung, Rauchentwicklung und Feuergefahr kommen kann.



PDR-F50



PDR-M65



PDR-V75

Bild: Alpine Electronics (Europe) GmbH

Alpine ruft aus diesem Grund alle Verstärker der Modelnummern PDR-F50, PDR-M65 und PDR-V75 zur Untersuchung zurück und ersetzt diese durch neue und sichere Modelle. Sämtliche Kosten für den Aus- und Einbau, sowie das Ersetzen des/der Verstärker werden von Alpine übernommen.

Alpine bittet Kunden, die Ihren PDR-F50, PDR-M65 oder PDR-V75 weitergegeben oder verkauft haben, um Information zum neuen Besitzer des Verstärkers.

Kunden, die einen solchen Verstärker besitzen, werden dringend gebeten umgehend den Alpine Händler, bei dem der Verstärker gekauft wurde, aufzusuchen. Alternativ kann auch der Alpine Kundenservice verständigt werden

[ig_button size="medium" color="green" style="normal"
link="http://www.alpine.de/contactsworldwide00.html" target="_blank"]Alpine Kundenservice
>[/ig_button] [ig_button size="medium" color="red" style="normal"
link="http://www.alpine.de/support/produkt-rueckruf-fuer-pdr-f50-pdr-m65-pdr-v75.html"

target="_blank"]Weitere Informationen bei Alpine >[/ig_button]

[ig_icon icon="genericon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

Produkt:	Verstärker PDR-F50, PDR-M65 oder PDR-V75
Rückruf durch:	Alpine Electronics (Europe) GmbH
Grund der Warnung:	Überhitzung, Rauchentwicklung und Feuergefahr
Importeur / Hersteller:	Alpine Electronics (Europe) GmbH
Weiteres:	Kunden, die einen solchen Verstärker besitzen, werden dringend gebeten umgehend den Alpine Händler, bei dem der Verstärker gekauft wurde, aufzusuchen. Alternativ kann auch der Alpine Kundenservice verständigt werden
Quelle:	Unternehmensmeldung

Rückgabe? **Austausch** | Kassenbon notwendig? **Nein**

Rückruf: Oxybul ruft Farben Malset für Kinder (3+) zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Das Unternehmen Oxybul aus Frankreich ruft aktuell ein Farben Malset für Kinder (3+) zurück. Bei Untersuchungen wurde festgestellt, dass das Produkt nicht die Anforderungen der Richtlinie 2010-166 vom 22 Februar 2010 entspricht. Ein genauer Grund wird vom Unternehmen leider nicht genannt.



Das Mal- und Farbenset enthält die Farben rot, blau, gelb und grün sowie 8 Stempelschwämmchen und 2 Pinsel

Eltern, die dieses Set gekauft haben, sollten diesen nicht weiter verwenden. Bereits gekaufte Produkte können gegen Kaufpreiserstattung zurückgegeben werden.

Oxybul ist auch im Grenzgebiet zu Deutschland mit vielen Filialen vertreten.

[ig_toggle heading="RAPPEL DE PRODUIT" onload="closed"]

Premier kit de peinture P'tit Créa - référence : 320903 - EAN : 3700371938137

Suite à un contrôle, il a été constaté que le produit ne répond pas aux exigences du décret n° 2010-166 du 22 février 2010.

Si vous l'avez acheté chez Oxybul Eveil et jeux, nous vous demandons de ne plus utiliser le produit dès aujourd'hui et de le retourner.

- Si vous avez acheté ce produit en magasin, en le déposant dans un de nos magasins où il vous sera

directement remboursé ou échangé contre un produit équivalent (apporter soit cette lettre soit votre carte de Fidélité).

- Si vous l'avez acheté en vente à distance, en le déposant dans votre Relais-colis le plus proche ou en magasin.

Si votre achat est de moins de 30 jours, vous pouvez préenregistrer votre retour sur notre site <http://www.oxybul.com>, le formulaire en ligne est disponible.

Pour les achats de plus de 30 jours, vous déposez l'article au relais colis le plus proche (emballée, en insérant cette lettre), vous serez remboursé sous 4 à 6 semaines.

Vous pouvez obtenir la liste des relais sur : <http://www.relaiscolis.com> (service gratuit) Soucieux de la sécurité des enfants, Oxybul éveil et jeux se devait d'engager cette démarche.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments causés par cet incident et vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

[/ig_toggle]

[ig_icon icon="genericicon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

Produkt:	Mal- Stempel und Farbenset
Rückruf durch:	Oxybul
Grund der Warnung:	entspricht nicht der Richtlinie 2010-166 vom 22 Februar 2010 (FR)
Referenznummer:	320903
EAN / GTIN:	3700371938137
Weiteres:	
Quelle:	Unternehmensmeldung

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

[Rückruf: Erhöhte Aflatoxinwerte in](#)

„Goldpack“ geriebene Haselnüssen

MHD: 10/2016 - Der Lebensmittelgroßhandel VOG AG ruft wegen erhöhten Aflatoxinwertes das Produkt "Goldpack Frisch geriebene Haselnüsse 200g" zurück.

In den geriebenen Haselnüssen des Inverkehrbringers VOG AG wurde bei Analysen ein erhöhter Aflatoxinwert festgestellt, teilt das Unternehmen heute mit. Betroffen ist die Charge L15289V022 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10/2016.



Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann von den Konsumenten (in allen Filialen) zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Der Vertreiber VOG AG kommt seiner Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf des Produktes veranlasst.

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde!

In Deutschland wurde die gemahlene Haselnüsse unter anderem über einzelne Standorte von REWE, real und über die EHG Südbayern verkauft

[ig_icon icon="generic-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

Produkt:	Frisch geriebene Haselnüsse
Rückruf durch:	VOG AG
Grund der Warnung:	erhöhte Aflatoxinwerte
Marke:	Goldpack
Lot- oder Chargennummer:	L15289V022
Haltbarkeit (MHD):	10/2016
Weiteres:	
Quelle:	Unternehmensmeldung

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**

Rückruf: Berstgefahr - Marskramer ruft Schnellkochtopf „Tomado“ zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Das niederländische Unternehmen Marskramer ruft den Schnellkochtopf „Tomado“ zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es durch eine Fehlfunktion des Überdruckventils dazu kommen, dass der Topf unter hohem Druck platzt. Dies kann zu schweren Verletzungen und Verbrennungen führen.



[ig_notice color="red"]Marskramer warnt eindringlich vor der weiteren Verwendung dieser Töpfe[/ig_notice]

Verbraucher können gekaufte Schnellkochtöpfe in jeder beliebigen Marskramer-Filiale zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet

[ig_toggle heading="BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING" onload="closed"]

Snelkookpan TOMADO 6 Liter RVS
ARTNR: 0024216 / EAN: 8713077357275

Door het niet goed functioneren van het overdrukventiel, kan de snelkookpan onder hoge druk gaan scheuren of openbarsten. Dit kan ernstig letsel veroorzaken, zoals brandwonden. Wij verzoeken u met klem het product niet meer te gebruiken en te retourneren naar uw Marskramer filiaal. U ontvangt het aankoopbedrag dan retour.

De snelkookpannen zijn door Marskramer verkocht vanaf september 2012 t/m februari 2015. Marskramer hecht sterk aan de kwaliteit en de veiligheid van haar producten. Wij bieden u daarom onze welgemeende excuses aan voor het ongemak en danken u voor uw medewerking.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Klantenservice@marskramer.nl of in een Marskramer filiaal.[/ig_toggle]

Bild: Marskramer / NL

[ig_icon icon="genericicon-notice" size="large"] **Betroffener Artikel**

Produkt:	Schnellkochtopf
Rückruf durch:	Marskramer
Grund der Warnung:	Verletzungs- / Verbrennungsgefahr
Größe:	6 Liter
Name / Bezeichnung:	Tomado
Artikelnummer:	0024216
EAN / GTIN:	8713077357275
Verkaufszeitraum:	September 2012 bis Februar 2015
Weiteres:	
Quelle:	Unternehmensmeldung

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**