

Rückruf: Druckverlust möglich - Pirelli ruft bestimmte TLR Fahrradreifen P ZERO Race zurück

Pirelli informiert über den Rückruf einiger der Tubeless-Ready-Versionen (TLR) des Draht-Fahrradreifens P ZERO Race in der Größe 28-622 (700x28c).

Wie das Unternehmen mitteilt, kann es passieren, dass bei den P ZERO Race Reifen von Woche 10 bis Woche 24 keine 100%ige Beibehaltung des Reifendrucks garantieren. Die Kombination aus Felgen-Reifen-Druck kann zu einem unsicheren Wulsthalt führen und die Sicherheit des Rades gefährden.

☒ **Betroffener Artikel**



Modell: 28-622 P ZERO Race TLR classic

Modellnummer: 3984300

Reifen ID (Seitenwand): 843L

Datumcodes zwischen: 1023 und 2423

Barcode: 8019227398434

Modell: 28-622 P ZERO Race TLR

Modellnummer: 4149600

Reifen ID (Seitenwand): 496N

Datumcodes zwischen: 1023 und 2423

Barcode: 8019227414967

Modell: 28-622 P ZERO Race TLR gelb

Modellnummer: 4204400

Reifen ID (Seitenwand): 044P

Datumcodes zwischen: 1023 und 2423

Barcode: 8019227420449

Modell: 28-622 P ZERO Race TLR weiß

Modellnummer: 4204500

Reifen ID (Seitenwand): 045P
Datumcodes zwischen: 1023 und 2423
Barcode: 8019227420456

Modell: 28-622 P ZERO Race TLR rot

Modellnummer: 4204600
Reifen ID (Seitenwand): 046P
Datumcodes zwischen: 1023 und 2423
Barcode: 8019227420463

Modell: 28-622 P ZERO Race TLR gold

Modellnummer: 4416600
Reifen ID (Seitenwand): 166T
Datumcodes zwischen: 1023 und 2423
Barcode: 8019227441666

Pirelli empfiehlt dringend die obenstehenden Daten mit den montierten Reifen abzugleichen.

Betroffene Kunden sollten sich umgehend bei einem Pirelli Vertragshändler melden

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



Sicherheitshinweis: Sturzgefahr bei woom Kinderfahrrädern der Baujahre 2018 bis 2021

Der Fahrradhersteller woom bikes informiert über einen wichtigen Sicherheitshinweis bei bestimmten **woom ORIGINAL Modelle der Baujahre 2018 bis 2021**. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht die Gefahr, dass sich bei diesen Modellen der Vorbau, der den Lenker mit der Gabel verbindet, lockern oder lösen kann, was potenziell zu einem Sturz führen könnte.

Kund*innen, deren Kinder die mit betroffenen woom ORIGINAL Rädern unterwegs sind, werden dringend gebeten, diese Räder nicht zu verwenden, bis der Vorbau gewartet worden ist.

Hiervon betroffen sind ausschließlich **woom ORIGINAL Modelle (Modelljahre 2018 bis 2021) mit einer Klemmschraube am Vorbau**, in den Größen 1, 1 PLUS, 2, 3, 4, 5, und 6. Der Vorbau dieser Räder ist mit einer silbernen Schraube befestigt.

☒ Betroffene Artikel

Artikel: woom ORIGINAL Modelle

Modelljahre 2018 bis 2021

Größen: 1, 1 PLUS, 2, 3, 4, 5, und 6

Für betroffene Räder gibt es ein kostenloses **woom ORIGINAL Vorbau-Wartungs-Set**, das alles enthält, was zur Wartung des Vorbaus benötigt wird.

- Neuere woom ORIGINAL Modelle (Modelljahre ab 2022) haben ein überarbeitetes Design mit zwei Schrauben.
- Ältere woom ORIGINAL Modelle (Modelljahre bis 2017) sind **nicht betroffen**. Deren **Vorbauklemmung** hat **eine schwarze Schraube**.
- Die folgenden Modelle aus allen Modelljahren sind **nicht betroffen**: woom OFF, woom OFF AIR, woom UP, woom NOW.

[Kundeninformation >](#) [Modell überprüfen >>](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist

gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Grevenkoper Pute GmbH ruft Putenfleisch und Putenfleischerzeugnisse zurück](#)

Die Grevenkoper Pute GmbH informiert über den Rückruf aller Putenfleisch und Putenfleischerzeugnisse aus der Schlachtcharge 28. Wie das Unternehmen mitteilt, kam es seitens des Futtermittel Lieferanten zu einer Futtermittelverunreinigung.

Wie sich Verbraucher:innen die betroffenen Produkte erkennen können, wird nicht mitgeteilt, ebensowenig werden Abbildungen oder Vertriebswege bereitgestellt.

„Wahrscheinlich ist der Verzehr der Ware jedoch nicht gesundheitsgefährdend“ so das unternehmen weiter.

☒ Betroffener Artikel

Artikel: Putenfleisch und Putenfleischerzeugnisse

Schlachtcharge 28 (befindet sich auf dem Clip)

Hersteller: Grevenkoper Pute GmbH

Identifikationsnummern:

DE ESG137 EG

DE EZG277 EG

DE EV1583 EG

Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen, der Kaufpreis wird erstattet.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach nicht umfangreich und vorbehaltlos. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Sicherheitshinweis: Bugaboo tauscht „Bugaboo Dragonfly“ Kinderwagensitz aus](#)

Bugaboo hat einen Sicherheitshinweis zu bestimmten „**Bugaboo Dragonfly**“ Kinderwagensitzen herausgegeben. Wie das Unternehmen mitteilt, kann der Bugaboo Dragonfly unter bestimmten Umständen inkorrekt aufgeklappt werden. Demnach kann es beim Aufklappen nicht gemäß der Bedienungsanleitung dazu kommen, dass sich die Rückenlehne, in der mit dem Sitz zu den Eltern gerichteten Konfiguration, nach unten bewegt, was ein mögliches Verletzungsrisiko darstellen kann.

Bugaboo Dragonfly welche nach dem 27. Juni 2023 bestellt wurden, sind bereits aktualisiert und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

[x Betroffener Artikel](#)



Artikel: Bugaboo Dragonfly

Bestellt vor dem 27.06.2023

Die inkorrekte Nutzung kann nur unter ganz bestimmten Umständen, nämlich in der mit dem Sitz zu den Eltern gerichteten Konfiguration (d.h. nicht mit dem Sitz nach vorne gerichtet)

Alle betroffenen Bugaboo Dragonfly Sitze werden ausgetauscht. Die Ersatzsitze werden ab etwa Anfang bis Mitte August verfügbar sein.

Kund:innen werden gebeten, den Bugaboo Dragonfly Sitz nicht mehr zu verwenden, bis der Ersatz eintrifft, um eine mögliche Fehlbedienung zu vermeiden.

[Weitere Informationen >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



Rückruf: Gesundheitsgefahr - Salmonellen in „Al Kharouf Halva“ möglich

Die Fadie Food B.V. informiert über den Rückruf des Artikels „Al Kharouf Halva“ im 400g und 800g Becher mit dem Mindesthaltbarkeitsdaten Anfang Februar 2023 bis Ende Februar 2025. Wie das Unternehmen mitteilt, könnten in dem genannten Artikel Salmonellen vorhanden sein.

Vor dem Verzehr wird dringend abgeraten!

☒ Betroffener Artikel



Produkt: Al Kharouf Halva

Verpackungseinheit: 400g und 800g

Haltbarkeit: Anfang Februar 2023 bis Ende Februar 2025

Los-Kennzeichnung: batch code NW800 I76

Hersteller (Inverkehrbringer): Fadie Food B.V.

Grund der Warnung: Salmonellen

Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen gegen Erstattung des Kaufpreises

Infobox Salmonellen

ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf

Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten.

Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Überhitzung möglich - Philips tauscht bestimmte Modelle des Philips Avent Video-Babyphones aus](#)

Philips Avent informiert über den Austausch bestimmter Modelle des digitalen Philips Avent Video-Babyphones, die zwischen Januar 2016 und Januar 2020 hergestellt wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht ein geringes Risiko, dass sich der Akku in der Elterneinheit überhitzt, während er an die Steckdose angeschlossen ist.

Bereits im Januar 2020 wurden wegen möglicher Brandgefahr bestimmte [Philips Avent Video-Babyphones SCD620 zurückgerufen](#).

☒ Betroffener Artikel



Produkt: Video-Babyphone

Produktionszeitraum: zwischen Januar 2016 und Januar 2020

Betroffene Modelle:

SCD620 | SCD625 | SCD630 | SCD831 | SCD833 | SCD835 | SCD841 | SCD843 | SCD845

Diese Angaben finden Sie auf der Unterseite der Elterneinheit des Babyphones

Wenn Ihr Produkt betroffen ist, sollten Sie das Babyphone nicht mehr verwenden und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

[Gerät überprüfen >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen



[Rückruf: Ecoli möglich - Hersteller ruft Zwiebelmettwurst via REWE zurück](#)

Update 28.07.2023 - Die Fleischwaren-Wulff GmbH & CO. KG hat zur vorsorglich zurückgerufenen Charge 327301 Zwiebelmettwurst 150g mehrere Proben zur mikrobiologischen Untersuchung in zwei Labore eingeschickt. Die Ergebnisse bezüglich des Vorkommens von Escherichia coli-Bakterien sind durchweg negativ. Die Prüfergebnisse wurden und zugesandt.

Wir bedanken uns für die transparente Kommunikation!

Die Fleischwaren-Wulff GmbH & CO. KG informiert über den Rückruf des Produkts **Zwiebelmettwurst** 150g mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 31.07./01.08./02.08./03.08./04.08.2023. Wie das Unternehmen mitteilt, könnte die betroffenen Charge mit Escherichia Coli-Keimen (STEC/VTEC) belastet sein. Diese können zu einer Durchfallerkrankung und Übelkeit führen.

Vom Verzehr des betroffenen Produkts wird abgeraten.

Verbraucher, die das obenstehende Produkt verzehrt haben und an den beschriebenen Symptomen leiden, werden gebeten, unverzüglich einen Arzt zu konsultieren.

✘ Betroffener Artikel



Artikel: Zwiebelmettwurst in Folie vakuumverpackt

Inhalt: 150g

Mindesthaltbarkeitsdaten 31.07./01.08./02.08./03.08./04.08.2023

Charge: 327301

EAN: 4002049027525

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen nicht betroffen.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet das Qualitätsmanagement der Fleischwaren-Wulff GmbH & Co. KG unter der E-Mail: gremmer@fleischwarenwulff.de.

Infobox Ecoli-Bakterien

Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen.

Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

[Informationen des BfR >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



Rückruf: Nicht deklarierte Milchbestandteile - Intersnack ruft zwei Chargen funny-frisch Brezli zurück

Der Snack-Hersteller Intersnack SE mit Sitz informiert über den Rückruf einige, wenige Packungen des Produkts **funny-frisch Brezli 160g** mit den Chargennummern LA.212 20B (MHD 22.04.24) und LA.253 20B (MHD 22.04.24).

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in wenigen Packungen des vom Markt genommenen Produktes irrtümlich zusätzlich zum eigentlichen Produkt einige Cracker abgefüllt, die Milch enthalten.

Diese Zutat ist nicht auf der Verpackung deklariert.

Personen, die an einer Milcheiweißallergie oder Lactoseintoleranz leiden, sollten vom Verzehr absehen! Von allen anderen Personen kann das Produkt bedenkenlos verzehrt werden.

☒ Betroffener Artikel



Artikel: funny-frisch Brezli

Inhalt: 160g

Chargennummern: LA.212 20B (MHD 22.04.24) und LA.253 20B (MHD 22.04.24)

Die Information befindet sich auf der Rückseite links oben auf der Verpackung.

Die abgepackte Ware ist von einwandfreier Qualität.

Intersnack SE bittet die Verbraucherinnen und Verbraucher, ein Foto des betroffenen Produktes - auf dem die Chargennummer ersichtlich ist - an die unten angegebene Kontaktadresse (Verbraucherservice funny-frisch) zu senden. Selbstverständlich wird das erworbene Produkt ersetzt.

funny-frisch Verbraucherservice

Kontakt über das Kontaktformular <https://www.funny-frisch.de/kontakt.html>

Telefon: +49 (0)2642 997 230

Nahrungsmittelallergie

Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren.

Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



Rückruf: Gesundheitsgefahr durch PAK - TEDi ruft Trainingshandschuhe zurück

Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf der unten abgebildeten **Trainingshandschuhe schwarz**. Wie das Unternehmen mitteilt, zeigten Produkttests erhöhte PAK-Werte. Diese Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Handschuhe abgeraten.

Das Produkt wurde vom 11.07.2022 bis zum 30.06.2023 in allen TEDi-Filialen verkauft.

☒ Betroffener Artikel



Artikel: Trainingshandschuhe schwarz

Artikelnummer: 74293007191000000500

Verkaufspreis: 5,00 €

Sie können den Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 5,00 € oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umtauschen.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

[Kundeninformation >](#)

Bild: TEDi Warenhandels GmbH



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Sicherheitsproblem - Britax Römer ruft Babyschale BABY-SAFE 5Z zurück](#)

Britax Römer informiert über den Rückruf der Babyschale **BABY-SAFE 5Z**. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht ein potenzielles Sicherheitsproblem durch einen Spalt, der sich zwischen dem Griff und der Sitzschale des BABY-SAFE 5Z bilden kann. Der Spalt hat keinen Einfluss auf die Funktionalität der Babyschale im Fahrzeug oder bei einem Unfall, stellt jedoch ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn die Babyschale außerhalb eines Fahrzeugs getragen wird.

In seltenen Fällen kann es zu einem unerwarteten Lösen des Griffs kommen, wodurch die Person, die den BABY-SAFE 5Z trägt, erschrecken könnte und/oder es zu unkontrollierten Bewegungen der Schale kommen kann. Dies kann dazu führen, dass die Babyschale herunterfällt oder mit anderen Gegenständen kollidiert, was im Extremfall zu einer Verletzung des Kindes führen kann.

[✖ Betroffener Artikel](#)



Artikel: BABY-SAFE 5Z

Marke: Britax Römer

Alle **BABY-SAFE 5Z** werden kostenlos durch eine neuere Version des Produkts, den **BABY-SAFE 5Z2**, ersetzt, bei dem dieses potenzielle Sicherheitsrisiko nicht besteht.

Eltern, die eine BABY-SAFE 5Z Babyschale gekauft haben, sollten:

- Den BABY-SAFE 5Z ab sofort nicht mehr verwenden, insbesondere außerhalb des Fahrzeugs, wenn die Babyschale am Griff getragen wird.
- Unter www.baby-safe-check.com den Austausch ihrer Babyschale veranlassen.

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen: Britax Römer



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**

