

Unsichere Kinderprodukte

Autokindersitze

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfall-gefahr	Daten-sicherheit/ Handha-bung	Bemerkungen
Avionaut Ultralite + IQ i-Size Base ³⁾	Avionaut HQ Polen	22.05.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt des Flammschutzmittels TCPP im Sitzbezug liegt über dem EU-Grenzwert für Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren.
Casualplay Multipolaris Fix	PLAY S.A. Spanien	22.05.2017		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> Beim Frontalaufprall schleuderte die Testpuppe halb aus dem Sitz. Daraus resultiert ein hohes Verletzungsrisiko.
Concord Ultimax i-Size ²⁾	Concord GmbH	22.05.2018		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> Beim Frontaufprall zerbrach die Sitzschale und die Gurte rissen aus der Halterung.
Jané Grand	JANE S.A. Spanien	24.10.2017		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> Beim Frontalaufprall lösten sich die Isofix-Fanghaken und der Sitz riss ab.
Jané Gravity	JANE S.A. Spanien	22.05.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Enthält Naphthalin im Sitzbezug oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug.
Jané Koos iSize	JANE S.A. Spanien	23.10.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Enthält Naphthalin im Sitzbezug oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug.
Jané Koos iSize + iPlatform	JANE S.A. Spanien	23.10.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Enthält Naphthalin im Sitzbezug oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug.
Joolz iZi Go Modular by BeSafe	Joolz Niederlande	22.05.2017	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Deutliche Mengen des Flammschutzmittels TCPP.
Joolz iZi Go Modular by BeSafe + iZi Modular i-Size base ¹⁾	Joolz Niederlande	22.05.2017	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Deutliche Mengen des Flammschutzmittels TCPP.
LCP Kids Saturn iFix ⁴⁾	LCP Handels GmbH	22.05.2017		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> Hohes Verletzungsrisiko durch Einschneiden des Beckengurtes in den Bauch beim Frontalaufprall.
Nachfolger HY5 TT	Nachfolger GmbH Österreich	23.10.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Enthält Naphthalin im Sitzbezug oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug.
Osann Fox	KIDS im Sitz GmbH	23.10.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt des Flammschutzmittels TDCP im Sitzbezug liegt über dem EU-Grenzwert für Spielzeug unter 3 Jahren.
Recaro Optia & Smart Click Base ⁵⁾	Recaro Child Safety GmbH & Co. KG	24.10.2017		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> Beim Frontalaufprall rastete die Verbindung zwischen Sitzschale und Isofixbasis aus und der Sitz riss ab.

1) Bis auf den Bezugsstoff baugleich zu dem in test 6/2016 geprüften BeSafe iZi Go Modular + iZi Modular i-Size-Basis.

2) Laut Anbieter Produktion eingestellt.

3) Laut Anbieter Handgriff geändert.

4) Bis auf den Bezugsstoff baugleich zu dem geprüften Foppapedretti Teknofix, dieser war zum Einkaufszeitraum nicht in Deutschland erhältlich.

5) Laut Anbieter Verkauf eingestellt.

Baby-Webcams

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfall-gefahr	Hand/habung	Bemerkungen
Beurer BY88 Smart	Beurer GmbH	23.01.2018			mangelhaft	<ul style="list-style-type: none"> Nach einem Verbindungsabbruch hat die iOS-App nicht gewarnt. Die Android-App gab nur ein akustisches Signal, wenn der Bildschirm des Handys nicht gesperrt war.
Motorola MBP845 Connect	Binatone Communications Europe Belgien	23.01.2018			mangelhaft	<ul style="list-style-type: none"> Nach einem Verbindungsabbruch hat die iOS-App nicht gewarnt, die Android-App hat nur dann gewarnt, wenn sie aktiv auf dem Handy-Display lief.
Nuk Smart Control Multi 310	MAPA GmbH	23.01.2018			mangelhaft	<ul style="list-style-type: none"> Nach einem Verbindungsabbruch hat weder die iOS-App noch die Android-App gewarnt.

Babyspielzeug

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
Glückskäfer Schnullerkette	nic Spiel + Art GmbH	22.11.2017		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> • Strangulationsrisiko durch zu lange Schnur. Alle Sicherheitshinweise fehlen.
Hess Schnullerkette Käfer Tom	Hess-Holzspielzeug GmbH & Co. KG	22.11.2017		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> • Verschluckbare Kleinteile: Ohrenhalbkugeln lösen sich zu leicht.
Hess Wagenkette Nixe	Hess-Holzspielzeug GmbH & Co. KG	22.11.2017	mangelhaft	mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> • Grüner Lack gibt zu viel Organozinnverbindungen, Gummischnur zu viel nitrosierbare Stoffe ab. • Stoßrisiko im Rachen durch Schwanzflosse. • Warnhinweis an der Kette fehlt.
Selecta Space	Selecta Spielzeug AG	22.11.2017	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gummischnur (mit Textilmantelung) gibt zu viel nitrosierbare Stoffe ab.

Buggys

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
Chic 4 Baby Luca+ 308 ¹⁾	Chic 4 Baby GmbH	12.04.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hohe Mengen an kurzkettingen Chlorparaffinen im Schiebergriff.
Bugaboo Runner	Bugaboo Germany	12.04.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hohe Mengen des Flammschutzmittels TCPP im mitgelieferten Regenschutz.
Hauck Rapid 4	Hauck GmbH & Co. KG	12.04.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hohe Mengen des Flammschutzmittels TCPP im Sitzbezug.

1) Der Anbieter hat uns mitgeteilt, dass er den Verkauf gestoppt hat und Kunden anbietet, den schadstoffbelasteten Schiebergriff umzutauschen.

Fahrradkindersitze

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
Bellelli Tiger Relax	Messingschlager GmbH & Co. KG	20.02.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Sitzpolster enthält den PAK Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug. • Sitzschale enthält den PAK Benzo(ghi)perylene oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug.
Britax Römer Jockey Comfort	Britax Römer Kindersicherheit GmbH	20.02.2018		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> • Gurtverschluss lässt sich zu leicht öffnen.
Britax Römer Jockey Relax	Britax Römer Kindersicherheit GmbH	20.02.2018		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> • Gurtverschluss lässt sich zu leicht öffnen.

Kinderhochstühle

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
Chicco Poly2Star	Artsana Germany GmbH	23.05.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Sitzpolster enthält den PAK Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug.
Fillikid Aron	Georg Fill GesmbH Österreich	23.05.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Sitzpolster enthält den PAK Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug.
Geuther Tamino	Geuther Kindermöbel und -geräte GmbH & Co. KG	23.05.2018		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> Durchrutschen des Kindes möglich.
Geuther Tamino Wippe Rocco	Geuther Kindermöbel und -geräte GmbH & Co. KG	23.05.2018		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> Durchrutschen des Kindes möglich.
Hauck Alpha +	Hauck GmbH & Co. KG	23.05.2018		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> Beim Einbau des Babybügels kann der Sicherheitsgurt nicht mehr befestigt werden. Abstand zwischen Rückenlehne und Babybügel zu groß. Kinder können problemlos aufstehen.
Hauck Alpha + Wippe Alpha bouncer	Hauck GmbH & Co. KG	23.05.2018		mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> Beim Einbau des Babybügels kann der Sicherheitsgurt nicht mehr befestigt werden. Abstand zwischen Rückenlehne und Babybügel zu groß. Kinder können problemlos aufstehen.
Herlag Tipp Topp Comfort IV	Kettler GmbH	23.05.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Sitzpolster enthält Formaldehyd in sehr hohen Mengen.
Peg Pérego Prima Pappa Zero3	PEG GmbH	23.05.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Sitzpolster enthält das vermutlich krebserzeugende Flammschutzmittel TDCCP, das gemäß Spielzeug-Richtlinie der EU nicht zugelassen ist.
Pinolino Philip	Pinolino Kinderträume GmbH	23.05.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Sitzpolster enthält den PAK Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug.
Roba Move	Roba Baumann GmbH	23.05.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Sitzpolster enthält den PAK Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug. Sitzpolster enthält Formaldehyd in sehr hohen Mengen.
TecTake Hochstuhl mit Rollen	TecTake GmbH	23.05.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Sitzpolster enthält den PAK Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug. Sitzpolster enthält die Weichmacher Diethylhexylphthalat und Diisononylphthalat, die gemäß Reach-Verordnung nicht zugelassen sind.

Kinderlaufräder

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
Bikestar Balance Bike RU-12-ST-WD¹⁾	Star-Trademarks, Shihui & Lucas Rosenkranz und Sven Gegenfurtner GBR	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe, Reifen). • Hoher Gesamtgehalt an PAK, jedoch unterhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Sattel). • Gehalt verschiedener PAK, welche krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd wirken können, liegt oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen). • Gehalt des Flammschutzmittels TCPD liegt über dem EU-Grenzwert für Spielzeug unter 3 Jahren (Sattel).
Cube Cubie 120	ZPG GmbH & Co. KG	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Gesamtgehalt an PAK, jedoch unterhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Sattel). • Enthält Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Sattel). • Hohe Mengen des Weichmachers DPHP, welche sich im Tierversuch als schädigend für die Schilddrüse und die Hypophyse erwiesen hat (Sattel). • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen). • Gehalt verschiedener PAK, welche krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd wirken können, liegt oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen).
Early Rider Lite	Cosmic Sports GmbH	21.11.2018	mangelhaft	mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe, Sattel). • Enthält Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Sattel). • Hohe Klemm- und Quetschgefahr bei Lenkbewegungen ohne Lenkeinschlagsbegrenzung am Gabelschaft.
Hudora Laufrad Seven 2.0	Hudora GmbH	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Sattel). • Enthält Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Sattel).
Kellys Kite 12	Kellys Bicycles Deutschland	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe, Sattel, Reifen). • Gehalt verschiedener PAK, welche krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd wirken können, liegt oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen). • Enthält Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe, Sattel).
Kokua LikeaBike Mountain	KOKUA Bikes GmbH	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen). • Gehalt verschiedener PAK, welche krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd wirken können, liegt oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen).
Puky Laufrad LR 1L	Puky GmbH & Co. KG	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Enthält Benzo(g,h,i)perylene oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen). • Hoher Gesamtgehalt an PAK, jedoch unterhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen).
Rebel Kidz Steel Air 12,5" Wheel	Projekt Sports GmbH	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe, Sattel, Reifen). • Gehalt verschiedener PAK, welche krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd wirken können, liegt oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen). • Enthält Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe, Sattel).
SCool Pedex Race	Coolmobility GmbH	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe, Sattel). • Enthält Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe, Sattel).
Specialized Hotwalk	Specialized Germany GmbH	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Reifen).
Strider 12 Sport²⁾	The Embassy GmbH	21.11.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtgehalt an PAK oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe). • Enthält Naphthalin oberhalb der Grenze des GS-Zeichens für Spielzeug (Griffe).

1) Laut Anbieter Produkt vorläufig vom Markt genommen.

2) Laut Anbieter finden derzeit keine autorisierten Verkäufe der Räder in Deutschland statt.

Kindermatratzen

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
Alvi Max	Alfred Viehhofer GmbH & Co. KG	26.09.2018		mangelhaft		• Gefährdung durch äußeren/inneren Verschluss der Atemwege.
Julius Zöllner Dr. Lübbe Air Plus	Zöllner GmbH	26.09.2018		mangelhaft		• Gefährdung durch äußeren Verschluss der Atemwege.
Julius Zöllner Dr. Lübbe Baby Dream Comfort	Zöllner GmbH	26.09.2018		mangelhaft		• Gefährdung durch äußeren Verschluss der Atemwege.
MFO Matratzen Dornröschen ¹⁾	matratzen direct AG	26.09.2018		mangelhaft		• Gefährdung durch äußeren Verschluss der Atemwege.
Pinolino Kinderträume Allergo-Vlies ¹⁾	Pinolino Kinderträume GmbH	26.09.2018		mangelhaft		• Gefährdung durch äußeren/inneren Verschluss der Atemwege.
Träumeland Schlummerstern	Träumeland GmbH Österreich	26.09.2018		mangelhaft		• Gefährdung durch äußeren Verschluss der Atemwege.
Waschbär Kindermatratze Kokos/Latex ¹⁾	Waschbär der Umweltversand Triaz GmbH	26.09.2018		mangelhaft		• Gefährdung durch äußeren Verschluss der Atemwege.

1) Laut Anbieter Verkauf gestoppt.

Kinderwagen

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
Bergsteiger Capri	Hort Fahrzeugteile GmbH	22.02.2017	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Deutliche Mengen DEHP und DINP im Schiebegriff. • Deutliche Mengen Naphthalin im Kontaktbereich des Kindes. • Deutliche Mengen DINP im Kontaktbereich des Kindes.
Bugaboo Buffalo	Bugaboo Germany	22.02.2017	mangelhaft			• Deutliche Mengen TDCPP im Kontaktbereich des Kindes.
Knorr Baby Noxter	Knorr-Baby GmbH	22.02.2017	mangelhaft	mangelhaft		<ul style="list-style-type: none"> • Bei fehlerhaftem Einsetzen der Sitzeinheit besteht akute Kippgefahr. • Deutliche Mengen Naphthalin im Schiebegriff und im Kontaktbereich des Kindes. • Deutliche Mengen TDCPP im Kontaktbereich des Kindes. • Erhöhte Mengen DEHP im Kontaktbereich des Kindes.
Teutonia Bliss	NWL Germany Services GmbH	22.02.2017	mangelhaft			• Deutliche Mengen Naphthalin im Schiebegriff und im Kontaktbereich des Kindes.

Schulbedarf

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
Bic Kids Visa Fasermaler	Bic Deutschland GmbH & Co. OHG	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt an Benzisothiazolinon (BIT) und Methylisothiazolinon (MIT) oberhalb der Grenze der Spielzeugnorm.
Herlitz Tintenpatronen königsblau	Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt an Benzisothiazolinon (BIT) oberhalb der Grenze der Spielzeugnorm, Methylisothiazolinon (MIT) oberhalb der Grenze der Kosmetikverordnung.
Idena Fasermaler	Iden Logistikcenter GmbH	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt an Benzisothiazolinon (BIT) und Methylisothiazolinon (MIT) oberhalb der Grenze der Spielzeugnorm. In der grünen Fasermine nur MIT.
Kreuzer Tintenpatronen königsblau	Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt an Benzisothiazolinon (BIT) oberhalb der Grenze der Spielzeugnorm, Methylisothiazolinon (MIT) oberhalb der Grenze der Kosmetikverordnung.
Lamy Plus Farbstifte	C. Josef Lamy GmbH	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt an krebserzeugenden PAK im schwarzen Lack und PAK-Gehalt im dunkelbraunen und schwarzen Lack und in schwarzer Mine zu hoch.
Lamy T10, blau löschar	C. Josef Lamy GmbH	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt an Methylisothiazolinon (MIT) oberhalb der Grenze der Kosmetikverordnung.
Müller Buntstift-Set	Müller Großhandels Ltd. & Co. KG	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> PAK: Naphthalinengehalt im schwarzen Lack zu hoch.
Online Rollerball-Tintenpatronen königsblau	ONLINE Schreibgeräte GmbH	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt an Methylisothiazolinon (MIT) oberhalb der Grenze der Kosmetikverordnung.
Rossmann Schreibwelt Dreikant-Farbstifte	Dirk Rossmann GmbH	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> PAK-Gehalt in schwarzer Mine zu hoch. Aromatische Amine: Enthält abspaltbares 3,3-Dichlorbenzidin in schwarzer Mine und abspaltbares 2,4-Toluyldiamin in roter Mine. Hohe Mengen abspaltbares Anilin in orangener, roter und schwarzer Mine.
Staedtler Noris Club Buntstifte	STAEDTLER Mars Deutschland GmbH	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> PAK: Naphthalin-Gehalt im dunkelbraunen Lack zu hoch.
Tedi Kids Buntstifte	TEDi GmbH & Co. KG	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> PAK: Naphthalinengehalt im Lack (dunkelbraun, schwarz) und PAK-Gehalt in schwarzer Mine zu hoch. Aromatische Amine: Enthält abspaltbares 3,3-Dichlorbenzidin in schwarzer Mine. Hohe Mengen abspaltbares Anilin in Lack (gelb, rot) und Mine (rot, schwarz).
Pelikan 4001 Tintenpatronen TP/6 königsblau	Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG	24.07.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> Gehalt an Benzisothiazolinon (BIT) oberhalb der Grenze der Spielzeugnorm. Methylisothiazolinon (MIT) oberhalb der Grenze der Kosmetikverordnung.

Smartes Spielzeug

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
i-Que Intelligent Robot	Genesis China Einkauf über Amazon Marketplace	28.08.2017			Sehr kritisch	<ul style="list-style-type: none"> Ungesicherte Funkverbindung zwischen Smartphone und Spielzeug.
Toy-Fi Teddy	Spiral Toys LLC USA Einkauf über Amazon Marketplace	28.08.2017			Sehr kritisch	<ul style="list-style-type: none"> Ungesicherte Funkverbindung zwischen Smartphone und Spielzeug.
Wowwee Chip	Wowwee Group Limited China Einkauf über Amazon Marketplace	28.08.2017			Sehr kritisch	<ul style="list-style-type: none"> Ungesicherte Funkverbindung zwischen Smartphone und Spielzeug.

Spielschleim

Produkt	Anbieter	Ergebnis veröffentlicht am	Schadstoffe	Unfallgefahr	Datensicherheit/Handhabung	Bemerkungen
Cosoro Kristall Knete Set	hongji (VR China) Einkauf über Amazon Marketplace	22.10.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Setzt doppelt so viel Bor frei wie erlaubt. • Mit Strohhalm geliefert, kann das Produkt zum Probieren verleiten.
iBase Toy Glitzernder Glibber	Califorla CO.LTD (VR China) Einkauf über Amazon Marketplace	22.10.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Setzt dreimal mehr Bor frei als erlaubt.
Jim's Store Kinder Spielzeug Schleim	Shenzhen JIM'S STORE TECHNOLOGY CO., LIMITED - (VR China) Einkauf über Amazon Marketplace	22.10.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gibt mehr als dreimal so viel Bor ab wie erlaubt.
SuSenGo Super Slime Set	SuSenGo Toys (VR China) Einkauf über Amazon Marketplace	22.10.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Gibt mehr als doppelt so viel Bor ab wie erlaubt. • „Fun Colourful Safety DIY“ steht auf jeder der Dosen. Bunt sind die Schleime definitiv, sicher nicht.
Vikilulu Crystal Slime	Vikilulu - UK (Großbritannien) Einkauf über Amazon Marketplace	22.10.2018	mangelhaft			<ul style="list-style-type: none"> • Setzt mehr als dreimal so viel Bor frei wie erlaubt. • Die Getränkedosen-Verpackungen erhöhen noch die Gefahr, dass Kinder den Schleim probieren.