

Weichmacher: Service-Hinweis für Benutzer bestimmter Nikon-Ferngläser

Nikon hat eine Serviceaktion für bestimmte Nikon-Ferngläser gestartet. Demnach wurde festgestellt, dass das auf der Oberfläche bestimmter Fernglaskörper (wie unten angegeben) angebrachte Kunstleder möglicherweise den festgelegten Richtwert für die Gesamtkonzentration von Phthalat (Bis(2-ethylhexyl)phthalat ("DEHP")) überschritten hat

Nach Einschätzung von Nikon gibt die mögliche Nichtkonformität mit REACH bei normalem Gebrauch keinen Anlass zur Sorge hinsichtlich eines Gesundheitsrisikos für Benutzer.

Dennoch wird Nikon alle potenziell betroffenen Produkte unabhängig von der Garantiezeit kostenlos ersetzen.


☒ Betroffener Artikel

Liste potenziell betroffener Produktnamen, Identifikationssymbole und Seriennummern

Produkt	Symbol	Seriennummern
7×50 IF WP HP Tropical	TP	152146□□□153735
7×50 IF WP HP Tropical mit Skala	TP	350332□□□350726
10×70 IF HP WP	TP	450310□□□450939
7×50 IF SP WP	TP	251083□□□251773
10×70 IF SP WP	TP	650269□□□650493
18×70 IF WP WF	TP	851135□□□852074

Wo Sie Symbole und Seriennummern finden

Identifizierung betroffener Produkte



Seriennummern: 950029 (Beispiel)

Symbol: TP

Bitte überprüfen Sie das Symbol und die Seriennummer an der folgenden Stelle des potenziell

betroffenen Fernglases. Diejenigen, deren Seriennummern mit den Symbolen in der Tabelle übereinstimmen, haben Anspruch auf Ersatz.

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: Nikon



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: SAUER und Mauser rufen Gewehrläufe für Jagdwaffen zurück](#)

Die Waffenhersteller J.P. SAUER & SOHN und Mauser informieren über den Rückruf von bestimmten Gewehrläufen für Jagdwaffen. Wie die Unternehmen mitteilen, kann es bei hoher Schussbelastung zur Schwächung/Ermüdung des Laufmaterials und im schlimmsten Fall zu einer Verletzung oder schweren Beschädigung der Waffe kommen.

✖ **Betroffene Artikel**

Jagdwaffen der Baureihe MAUSER 18
Kaliber 6,5×55 SE

Ob eine Waffe betroffen ist, kann hier anhand der Seriennummer überprüft werden:

[Kundeninformation >](#)

Jagd Waffen der Baureihe Sauer 100

Kaliber 6,5×55 SE

Ob eine Waffe betroffen ist, kann hier anhand der Seriennummer überprüft werden:

[Kundeninformation >](#)

Besitzer betroffener Waffen sollten diese nicht weiter verwenden und sich umgehend mit dem jeweiligen Support in Verbindung setzen.



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Hersteller ruft GECO .357 Magnum VM Patronen zurück](#)

Die RUAG Ammotec GmbH informiert über den vorsorglichen Rückruf von Patronen der Bezeichnung GECO .357 Magnum VM- mit den Fertigungszeichen O001, O002, O009 und N017. Wie das Unternehmen mitteilt, entspricht bei genanntem Fertigungszeichen in Einzelfällen die Laborierung der Patronen nicht den gewohnt hohen GECO Qualitäts- und Funktionsstandards und es

kann zu innenballistischen Störungen kommen.

Aus diesem Grund wurde eine vorsorgliche Rückrufaktion eingeleitet, um eventuellen Personen- und Waffenschäden vorzubeugen.

☒ Betroffener Artikel



Artikel: GECO .357 Magnum VM

Art. Nr: 2317720

Fertigungszeichen: 0001, 0002, 0009 und N017

Das Fertigungszeichen finden Sie auf der Innenseite der Seitenlasche der 50er-Verpackung.

Andere Fertigungszeichen sind vom Rückruf nicht betroffen!

Bitte prüfen Sie Ihren Bestand an Patronen mit dem oben aufgeführten Fertigungszeichen und geben Sie die Patronen bei Ihrem Händler ab. Dort erhalten Sie selbstverständlich sofort kostenfreien Ersatz.

Kundenservice

Fragen beantwortet der Kundenservice unter der Telefon-Nummer +49 911 7930-149

Produktabbildung: RUAG Ammotec GmbH

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und
Verbraucherwarnungen als kostenloser Download**



Rückruf: Unerwartete Entladung möglich - DIANA ruft Luftgewehre zurück

Die DIANA Mayer & Grammelspacher GmbH informiert über den Rückruf von Luftgewehren „Stormrider“ der Generation 2

Wie über die US Verbraucherschutzbehörde CPSC mitgeteilt wird, kann sich das Luftgewehr unerwartet entladen, selbst wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist. Dies kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Demnach liegt dem Unternehmen ein Bericht über eine vorzeitige Entladung des Luftgewehrs vor, jedoch ohne Verletzung.

☒ Betroffener Artikel



Bild: U.S. Consumer Product Safety
Commission (CPSC)

Artikel: DIANA Stormrider Gen 2 Luftgewehr
Hersteller: Shaoxing Snowpeak Air Gun Factory, of China

Die Verwendung der DIANA stormrider der Generation 2 sollte umgehend eingestellt werden!
Besitzer betroffener Luftgewehre sollten sich umgehend mit einem Fachhändler in Verbindung setzen. Dort sind die zur Reparatur notwendigen Upgrade-Kits erhältlich

[Kundeninformation > CPSC Meldung >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**



[Austauschprogramm: PAK - ZEISS tauscht Trageriemen für bestimmte Ferngläser aus](#)

ZEISS Deutschland informiert über einen Austausch verschiedener Trageriemen für Ferngläser. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei bestimmten Chargen der Trageriemen die gesetzlichen Grenzwerte bei einzelnen PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) überschritten. ZEISS Ferngläser sind nicht betroffen.

Das Unternehmen bitten nun Endkunden, den Trageriemen für Ihr ZEISS Fernglas auszutauschen.

 **Betroffener Artikel**



Das betrifft im aktuellen Sortiment die nachfolgend aufgeführten Serien

- Conquest HD
- Victory SF, HT, RF, NV, FL, Pocket
- Terra ED 32 und Terra ED 42
- 20x60S

Es sollten auch die Trageriemen bei Dialyt 8×56 GA T*, Dialyt 8×56 GA T* Sonderedition und 7×50 GA T* Marine ausgetauscht werden

ZEISS Deutschland hat eine [Supportseite](#) für den Austausch der Trageriemen eingerichtet. Dort kann über ein Formular direkt ein neuer Trageriemen bei ZEISS bestellt werden, der dann kostenfrei zugesandt wird.

Den alten Trageriemen können Sie problemlos im Hausmüll entsorgen.

Kundenservice

Fragen beantwortet das ZEISS Consumer Products-Team über die kostenlose Hotline 0800 9347733 und per Email an consumerproducts@zeiss.com

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: ZEISS Deutschland

[Ferngläser: 16 von 17 Ferngläsern im Test sind erheblich mit Schadstoffen belastet](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**

