

Rückruf: Bruchgefahr bei Cangoo Lastenrädern Buckle und Noon

Der Lastenradhersteller Cangoo informiert über den Rückruf der Lastenräder **Cangoo Buckle** (Generation 2021-2023) und **Cangoo Noon** (Generation 2021-2023). Betroffen sind die Modelle Cangoo Buckle und Cangoo Noon, die ab August 2021 verkauft wurden.

Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich gezeigt, dass sich bei intensiver Nutzung Haarrisse in der Schweißnaht des Hinterrahmens am Drehpunkt bilden können. Dies kann in Ausnahmefällen zum Bruch des Rahmens führen. Es besteht in diesem Fall erhebliche Unfall- und Verletzungsgefahr.

☒ **Betroffener Artikel**



Cangoo Buckle (Generation 2021-2023)

SKU: E26701

Cangoo Noon (Generation 2021-2023)

SKU: E26702

Wichtiger Zusatzhinweis!!

Lastenfahrrad sieht aus wie ein Buckle und ein Noon, aber es steht nicht „Cangoo“ darauf?

Das Design für Buckle und Noon wurde von mehreren Marken vermarktet. Es kann sein, dass Ihr Lastenrad einem der Modelle sehr ähnlich ist jedoch eine andere Bezeichnung trägt. Wenden Sie sich hierzu bitte **unbedingt** an das Geschäft oder den Händler, bei dem Sie das Lastenrad erworben haben.

Für die Inspektion, Montage und Wartung ist der Händler verantwortlich, bei dem Sie Ihr Fahrrad gekauft haben. Wenn Sie den ursprünglichen Verkäufer nicht ausfindig machen können, können Sie sich an Cangoo wenden, um Kontakt zu einem lokalen Cangoo-Händler aufzunehmen. Dies ist per E-Mail unter service@pmobility.com oder telefonisch unter 0416 205 205 möglich.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf: Rahmenbruch möglich - Cowboy ruft E-Bike Modell C4 ST \(Edition MR\) zurück](#)

Cowboy informiert über den Rückruf einiger Einheiten des **E-Bike Modell C4 ST (Edition MR)**. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei diesen Fahrrädern, die von einem Produktionspartner geschweißt wurden, zu Ermüdungsrissen an der Verbindung zwischen Steuerrohr und Unterrohr auftreten. Nach bisherigen Daten können diese Risse nach 2.500 km auftreten. In einigen Fällen kann das zu einem Rahmenbruch führen, der einen Sturz zur Folge haben kann.

Wenn ein Fahrrad betroffen ist, wird von der weiteren Nutzung abgeraten!

☒ Betroffener Artikel

E-Bike-Modell C4 ST (Edition MR)

Betroffene Bikes sind anhand der Seriennummer und des Rahmenherstellers identifizierbar

Sie können über die APP selbst prüfen, ob Ihr Fahrrad betroffen ist: Einstellungen > Erweitert (nur Fahrräder mit dem Rahmentyp "Edition MR" sind betroffen) oder durch Eingabe der Seriennummer auf cowboy.com/pages/recall.

Wenn der Rahmen betroffen ist, wird Cowboy ihn kostenlos ersetzen und sich direkt melden, wann und wie der Rahmen ersetzt wird.

Kundenservice

Das Support-Team ist werktags von 09:00 bis 17:00 Uhr unter recallteam@cowboy.com oder +32 2620 31 38 für dich da.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: NEWMEN ruft bestimmte Beskar Flat Pedale zurück

NEWMEN informiert über den Rückruf bestimmter NEWMEN Beskar Flat Pedale, da sich die Pedal-Befestigungsmutter selbständig lösen könnte und dadurch der Pedalkörper von der Pedalachse rutschen kann.

Verwenden Sie betroffene Pedale nicht mehr an Ihrem Rad!

☒ Betroffener Artikel

NEWMEN Beskar Flat Pedal

Artikelnummer: 90923

Die vom Austausch betroffenen Pedale sind an dem verbaute Washer erkennbar.
Bitte überprüfen Sie Ihre Pedale wie folgt:

Lösen Sie die Endkappe



Wenn der abgebildete messingfarbene Washer verbaut ist, sind die Pedale von diesem Rückruf betroffen



Fehlerhafter Washer:

Hat das Pedal diesen Washer verbaut, darf es nicht mehr benutzt werden und muss umgehend umgebaut oder ausgetauscht werden.



Fehlerhafter Washer



Unbedenklicher Washer:

Hat das Pedal diesen Washer verbaut, ist es unbedenklich nutzbar und es besteht kein weiterer Handlungsbedarf.



Unbedenklicher Washer

Falls Ihre Pedale betroffen sind, werden diese kostenfrei und schnellstmöglich umgebaut. Melden Sie dazu bitte ihre Pedale über das [Ticket-Portal](#) an und senden Sie es zu, oder bringen Sie die Pedale bitte unverzüglich zu Ihrem NEWMEN Händler, der den Umbau vornehmen wird. Alternativ können Ihnen kostenfrei die entsprechenden Ersatzteile zur Verfügung gestellt werden. Die Ersatzteile können über das [Ticket-Portal](#) angefordert werden.

Bitte beachten Sie beim Umbau unbedingt die Serviceanleitung.

Kundenservice

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an info@mg-components.de melden

[Kundeninformation](#) > [Händlerinformation](#) >

Abbildungen: NEWMEN / MG-Components GmbH & Co. KG



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: INTERSPORT ruft FIREFLY Roller Protektoren-Set's zurück

INTERSPORT hat einen Rückruf für „Roller Protektoren-Set's“ herausgegeben. Wie das Unternehmen mitteilt, stellen die in den Sets enthaltenen Handgelenkschützer eine Verletzungsgefahr dar, da sie nicht das erwartete Schutzniveau bieten.

Verkauft wurden die betroffenen Roller Protektoren-Set's via INTERSPORT und online.

☒ Betroffener Artikel



Roller Protektoren-Set: Leisureline 2.0

Marke: FIREFLY

Artikelnummer 244921

Roller Protektoren-Set: Leisureline Jr. 2.0

Marke: FIREFLY

Artikelnummer 244920

Betroffene Roller Protektoren-Set's sollten nicht mehr verwendet werden. Kunden werden gebeten, betroffene Roller Protektoren-Set's zu Ihrem INTERSPORT-Fachhändler zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: INTERSPORT Deutschland eG



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Tipp

[Kreuzfahrten ab Deutschland:](#)

[Entdecken Sie unvergessliche Routen und einzigartige Erlebnisse](#)

Rückruf: Mammut ruft Klettersteigsets Skywalker Pro Via Ferrata zurück

Mammut informiert über den Rückruf der Klettersteigsets **Skywalker Pro Via Ferrata** und **Skywalker Pro Turn Via Ferrata**, die ab 2023 verkauft wurden. Als Grund für den Rückruf nennt das Unternehmen ein mögliches Problem mit dem Verschlussmechanismus der Karabiner.

Kundinnen und Kunden werden gebeten, die betroffenen Produkte nicht weiter zu verwenden!

Aktuell sind dem Unternehmen keine Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit diesem möglichen Defekt bekannt.

☒ Betroffener Artikel



Klettersteigsets verkauft ab 2023

Produktnummer	Produktname
2040-02840	Skywalker Pro Via Ferrata Set
2040-02850	Skywalker Pro Turn Via Ferrata Set
2040-02870	Skywalker Pro Via Ferrata Package

Das Mammut Skywalker Classic Via Ferrata Klettersteigset ist nicht betroffen.

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen: Mammut Sports Group AG



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber

unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: Petzl ruft bestimmte Chargen der Gurtreihe SWAN EASYFIT zurück

Petzl informiert über den Rückruf der Gurtreihe SWAN EASYFIT in den Ausführungen welche 2022 hergestellt wurden.

Betroffen sind die SWAN EASYFIT STEEL mit den Referenzen C062AA00 im Einzelverkauf und C062AA01 im 5er-Pack, sowie die SWAN EASYFIT STAINLESS mit den Referenzen C062BA00 im Einzelverkauf und C062BA01 im 5er-Pack. Nach Unternehmensmitteilung besteht aufgrund der Nichtkonformität einer Charge der FAST LT-Schnallen die Gefahr dass es zu einem tödlichen Sturz kommen kann.

Verwenden Sie die von diesem Rückruf betroffenen Gurte keinesfalls weiter.

Betroffene Artikel



SWAN EASYFIT
STEEL



SWAN EASYFIT
STAINLESS

Gurtreihe SWAN

SWAN FREEFALL STEEL oder SWAN FREEFALL STAINLESS sind nicht betroffen

Modell: SWAN EASYFIT STEEL

Artikelnummer: C062AA00 im Einzelverkauf

Chargen: 22E0400966 - 22F0404276 - 22F0409161 - 22G0409162

Hergestellt 2022

Artikelnummer: C062AA01 im 5er-Pack

Chargen: 22D0397989 - 22E0400967 - 22F0404277 - 22G0409163 - 22G0409164 - 22G0409165 - 22H0409166

Hergestellt 2022

Modell: SWAN EASYFIT STAINLESS

Artikelnummer: C062BA00 im Einzelverkauf

Chargen: 22E0400968 - 22F0409167

Hergestellt 2022

Artikelnummer: C062BA01 im 5er-Pack

Chargen: 22E0400969 - 22E0404274 - 22F0404278 - 22F0409168 - 22G0409169 - 22H0409170 - 22I0409171

Hergestellt 2022

*Die Nummer der Fertigungsreihe Ihres Gurts entspricht den ersten **10 Ziffern der individuellen Nummer Ihres Gurts** (roter Rahmen):*



Nur die in dieser Sicherheitsinformation angegebenen Chargennummern sind von dem Rückruf betroffen.

Weitere wichtige Informationen bezüglich des weiten Vorgehens erhalten sie auf der von Petzl zum Rückruf eingerichteten [Internetseite](#)

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen: Petzl Deutschland



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf: Petzl ruft bestimmte Chargen der Gurtreihe NEWTON zurück](#)

Petzl informiert über den Rückruf der Gurtreihe NEWTON in den europäischen Ausführungen welche 2022 hergestellt wurden. Betroffen sind die NEWTON mit den Referenzen C073AA01 C073AA02, die NEWTON FAST mit den Referenzen C073CA01 und C073CA02 sowie die NEWTON EASYFIT mit den Referenzen C073EA00, C073EA01 und C073EA02. Nach Unternehmensmitteilung besteht aufgrund der Nichtkonformität einer Charge der FAST LT-Schnallen die Gefahr dass es zu einem tödlichen Sturz kommen kann.

Verwenden Sie die von diesem Rückruf betroffenen Gurte keinesfalls weiter.

☒ Betroffene Artikel



NEWTON
europäische ausführung



NEWTON FAST
europäische ausführung



NEWTON EASYFIT
europäische ausführung

Es sind ausschließlich die aufgeführten Chargen der NEWTON-Gurtreihe in den **europäischen Ausführungen**, die 2022 hergestellt wurden, von diesem Rückruf betroffen.

Gurtreihe NEWTON

Modell: NEWTON

Artikelnummern: C073AA01 C073AA02

Hergestellt 2022

Modell: NEWTON FAST

Artikelnummern: C073CA01 und C073CA02

Hergestellt 2022

Modell: NEWTON EASYFIT

Artikelnummern: C073EA00, C073EA01 und C073EA02

Hergestellt 2022

Sets die betroffene Gurte enthalten:

ASAP FALL ARREST

Artikelnummern: K093AB00/01/02/03

ASAP LOCK FALL ARREST

Artikelnummern: K094AA00/01/02/03

Das Herstellungsdatum ist auf dem am Gurt befestigten Plastiketikett zu finden (siehe Abbildung unten)



[Liste der betroffenen Chargen >](#)

Weitere wichtige Informationen bezüglich des weiten Vorgehens erhalten sie auf der von Petzl zum Rückruf eingerichteten [Internetseite](#).

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen: Petzl Deutschland



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: Verletzungsgefahr - Black Diamond Equipment ruft Vision Klettergurte zurück

Die Black Diamond Equipment Europe GmbH informiert über den Rückruf aller **Vision Klettergurte** die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 27. Februar 2025 hergestellt und verkauft wurden. Wie mitgeteilt wird, kann es bei einem verwendeten Spezialmaterial und der Konstruktion zu vorzeitiger Abnutzung kommen.

Dies kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Verbraucher, die den Black Diamond Vision Klettergurt besitzen, sollten die Verwendung sofort einstellen und das Rückrufverfahren befolgen.

Die europäischen Marktüberwachungsbehörden wurden benachrichtigt.

☒ Betroffener Artikel



Black Diamond Vision Klettergurt

Style Number: BD651096

SKU: BD651096WHIT[XXXX] (size)

Größen: alle die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 27. Februar 2025 hergestellt und verkauft wurden.

Der Produktname, die Modellnummer und die SKU können auf dem Etikett am Hüftgurt gefunden werden.

Diese Rückrufaktion betrifft nicht den Vision AirNET RECCO oder andere Black Diamond Klettergurte.

Rückrufverfahren

Besitzer von Black Diamond Vision Klettergurten sollten die Verwendung des Klettergurts sofort einstellen und ihn gemäß des Rückrufverfahrens zurücksenden (der Versand ist kostenlos). Black Diamond bietet drei Möglichkeiten an:

Austausch: Sofern es die Lagermengen erlauben, können wir Ihren Vision Klettergurt durch den neuen Vision AirNet RECCO Klettergurt ersetzen.

Gutschein: Black Diamond bietet einen Gutschein im Wert von 200,00 € (oder den entsprechenden Betrag in der jeweiligen Landeswährung) an, der unter <https://www.blackdiamondequipment.com> eingelöst werden kann.

Rückerstattung: Wenn Sie möchten, können Sie Ihren Vision Klettergurt gegen eine vollständige Rückerstattung zurückgeben.

Für Europa: [Besuchen Sie diese Website](#), um das Rückrufverfahren zu starten.

Kundenservice

Bei Fragen zu diesem Rückruf des Vision Gurtes wenden Sie sich bitte an die Black Diamond Europe GmbH unter +43 1 2537 459 333 oder per E-Mail an warranty@blackdiamond.eu.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf: BFF BIKE ruft Fahrradhandschuhe GES zurück](#)

Die BFF BIKE GmbH informiert über den Rückruf der **Fahrradhandschuhe GES „RIDE AHEAD“ Gunate „CLassic“ T-S Negro**. Wie das Unternehmen mitteilt, entspricht die Materialzusammensetzung nicht den aktuell gültigen EU-Vorschriften. Genauer wird der Mangel leider nicht definiert.

Betroffener Artikel



Fahrradhandschuhe GES „RIDE AHEAD“ Gunate „Classic“ T-S Negro

Typ/ Modellnummer: I606X1100000

BBF Artikelnummer: 1104707 / 1104752 / 1104790 / 1104837 Classic in schwarz

Manufacturas GES S.A. Spanien

Betroffene Fahrradhandschuhe können in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückgebracht werden

Kundenservice

Rückfragen beantwortet der BFF BIKE Kundenservice unter 03342-354336

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf bestimmter Lawinenschüttelensuchgeräte PIEPS PRO IPS](#)

Die Pieps GmbH informiert über den Rückruf des Lawinenschüttelensuchgerätes (LVS-Gerät) PIEPS PRO IPS aufgrund eines möglichen Kontaktverlustes im Batteriefach. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass der Kontaktverluste im Batteriefach entstehen kann, wenn AAA-Batterien (LR03) verwendet werden, die am unteren Ende der zulässigen Normlänge hergestellt wurden. In diesem Fall lässt sich das Gerät möglicherweise nicht mehr einschalten oder es kann sich versehentlich ausschalten, falls es zu einer Stoßeinwirkung oder Erschütterung kommt.

Kunden, die das PIEPS PRO IPS besitzen, sollten dies mit sofortiger Wirkung nicht mehr verwenden und den Rückrufmaßnahmen Folge leisten.

Von diesem Rückruf sind alle PIEPS PRO IPS LVS-Geräte betroffen, die zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 22. November 2024 hergestellt und verkauft wurden und deren Seriennummern mit den ersten vier Ziffern im Bereich von 2326 - 2445 liegen.

 **Betroffener Artikel**



PIEPS PRO IPS LVS-Geräte

PIEPS PRO IPS

Modellnummern: PP112903 und PP112904

Hergestellt: zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 22. November 2024

Seriennummern mit den ersten vier Ziffern im Bereich von 2326 - 2445

PIEPS SET PRO IPS

Modellnummern: PP112893 und PP112894

Hergestellt: zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 22. November 2024

Seriennummern mit den ersten vier Ziffern im Bereich von 2326 - 2445

Die Seriennummer befindet sich auf dem Etikett an der Innenseite der Batteriefachklappe



Betroffene Geräte werden nachgebessert. Die Nachbesserung beinhaltet den Austausch der mittleren Batteriekontakte, um ein Verrutschen der Batterie im Batteriefach zu verhindern.

Alle weiteren Informationen finden sich in der nachfolgenden Kundeninformation

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)