

Rückruf: Verletzungsgefahr - STIHL ruft bestimmte Getriebe für und an Freischneider STIHL FS 511 / FS 561 zurück

STIHL informiert über den Rückruf bestimmter **Getriebe für und an Freischneider STIHL FS 511 / FS 561** mit Maschinenummernkreis von 193125214 bis 196108925.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei Untersuchungen Auffälligkeiten an den betroffenen Getrieben festgestellt. Im Falle einer Nutzung des Produkts mit einem Häckselmesser kann es zum Bruch der Abtriebswelle im Getriebe kommen. Dadurch besteht für den Anwender oder umstehende Personen eine **Verletzungsgefahr aufgrund eines weggeschleuderten Werkzeugs**.

Verwenden Sie den Freischneider oder einen Freischneider, in dem das betroffene Getriebe verbaut ist, ab sofort nicht mehr. Bitte nutzen Sie zudem die von diesem Rückruf betroffenen Getriebe nicht mehr als Ersatzteil.

☒ Betroffener Artikel



Artikel: Getriebe für und an Freischneidern STIHL FS 511 / FS 561

- **Getriebe für und an Freischneidern STIHL FS 511 / FS 561.**
- **Getriebe mit der Materialnummer 4148-640-0108 und der Kennzeichnung 4148/02 C** (siehe Abbildung 2)

Getriebe ab Werk verbaut in Freischneidern FS 511 / FS 561 mit der Maschinenummer innerhalb des Maschinenummernkreises **von 193125214 bis 196108925** (siehe Abbildung 1).

Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.

Das Getriebe am Freischneider muss getauscht werden. Bitte bringen Sie betroffene Freischneider umgehend zur Reparatur bei einem STIHL Fachhändler. Sollten Sie noch betroffene Getriebe als Ersatzteil vorrätig haben, werden diese Getriebe kostenlos ersetzt. **Diese Prüfung und gegebenenfalls notwendige Reparatur erfolgt nach Unternehmensangaben für Sie kostenlos.**

Kundenservice

Bei Rückfragen können Sie sich direkt an kundenservice@stihl.de wenden.

[Kundeninformation >](#)

Bilder: STIHL AG



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via WhatsApp

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: Verletzungsgefahr - Husqvarna ruft Aspire® Astsäge P5-P4A und PE5-P4A zurück

Husqvarna informiert über den Rückruf einer aufgrund einer begrenzten Zahl von Husqvarna Aspire® Astsäge Modellen P5-P4A (Astsäge) und PE5-P4A (einschl. Verlängerungsstange) aufgrund einer potenziellen Verletzungsgefahr.

Wie das Unternehmen mitteilt, können in manchen Fällen die betroffenen Astsäge Modelle P5-P4A und PE5-P4A beim Anbringen des Akkus starten, ohne dass der Geräteschalter betätigt wurde.

Hieraus ergibt sich eine Verletzungsgefahr.

Kunden werden dringend gebeten, die zurückgerufenen Produkte ab sofort nicht mehr zu nutzen.

☒ Betroffener Artikel



Husqvarna Aspire® P5-P4A (Astsäge)

Produktnummer: 970 621 300

Seriennummer von 20 223 900 001 bis 20 231 901 080

Husqvarna Aspire® P5-P4A (Astsäge)

Produktnummer: 970 621 308

Seriennummer von 20 223 900 001 bis 20 232 102 640

Husqvarna Aspire® PE5-P4A (Astsäge + Verlängerungsstange)

Produktnummer: 970 621 400

Seriennummer von 20 223 900 001 bis 20 231 700 390

Husqvarna Aspire® PE5-P4A (Astsäge + Verlängerungsstange)

Produktnummer: 970 621 408

Seriennummer von 20 223 900 001 bis 20 232 100 210

Bei Rückgabe am Einkaufsort haben die Kunden folgende Optionen: vollständige Rückerstattung des Kaufpreises oder Eintausch gegen eine neue Husqvarna Aspire® Astsäge*.

Kundenservice

Bei Fragen, Bedenken oder für Support wenden Sie sich bitte an [Husqvarna](#).

[Kundeninformation >](#)

Abbildung: Husqvarna Deutschland GmbH



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Mögliche Verletzungsgefahr - Einhell veröffentlicht Warnung zur Heckenschere ARCURRA 18/55](#)

Die Einhell Germany AG hat eine Warnung zu den Akku-Heckenscheren des Modells **ARCURRA 18/55** mit dem Produktions-Lot EB077770 veröffentlicht. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden der Montage der Gehäuseschalen des vorderen Griffes der ARCURRA 18/55 leider mehrere Schrauben undefiniert festgezogen. In seltenen Fällen wurden sie zu fest angezogen. Dadurch kann es vorkommen, dass das Messer läuft, obwohl nicht beide Hände die Griffe halten und die Schalter betätigen.

Betroffene Heckenscheren sollten nicht mehr verwendet werden!

[✖ Betroffener Artikel](#)



Artikel: Akkubetriebene Heckenschere
Typ/Modell: ARCURRA 18/55
Produktions-Lot: EB077770

Das Produktionslot ist auf dem Typenschild ablesbar



Maschinen anderer Lotnummern sind nach Unternehmensangabe nicht betroffen.

Kundenservice

Wenn das Messer Ihrer Heckenschere sich nicht ordnungsgemäß an- oder/und ausschaltet, stoppen Sie sofort die Maschine und setzen sich mit dem Einhell Kundendienst unter der Telefonnummer 09951 959 3200 zwecks Umtausch in Verbindung.

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildungen: Einhell Germany AG



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**



[Rückruf: Verletzungsgefahr - STIHL ruft PolyCut Mähköpfe zurück](#)

STIHL ruft Mähköpfe mit den Verkaufsbezeichnungen STIHL PolyCut 27-3 und STIHL PolyCut 47-3 zurück. Nach Unternehmensangaben gilt der Rückruf gilt für alle Mähköpfe STIHL PolyCut 27-3 und PolyCut 47-3, die bisher vertrieben wurden.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei Qualitätsüberprüfungen festgestellt, dass sich beim Betrieb der genannten Mähköpfe die Schraubverbindungen lösen können. Dadurch kann ein Wegschleudern beweglicher Teile beim Betrieb nicht ausgeschlossen werden. Beim Wegschleudern dieser Teile besteht sowohl für den Anwender als auch für Dritte Verletzungsgefahr.

☒ Betroffener Artikel



STIHL POLYCUT 27-3



STIHL POLYCUT 47-3

Produkt: Mähkopf

Marke: STIHL

Typ: PolyCut 27-3 und PolyCut 47-3

Wenn Sie einen solchen Mähkopf besitzen, verwenden Sie diesen **nicht** mehr und geben Sie ihn umgehend bei Ihrem STIHL Fachhändler zurück, auch wenn Sie keinen Defekt feststellen können. Der STIHL Fachhändler wird Ihnen den Kaufpreis erstatten.

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: Andreas STIHL AG & Co. KG



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Stromschlaggefahr - AL-KO Gardentech ruft Akku-Ladegerät „PowerFlex“ zurück](#)

AL-KO Gardentech informiert über den Rückruf eines Ladegerätes der Bezeichnung PowerFlex. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde AL-KO durch den Lieferanten des Ladegerätes für den PowerFlex-Akku darauf hingewiesen, dass es aufgrund brechender Schraubdome zu einer Öffnung des Gehäusedeckels des Ladegeräts kommen kann. Dadurch besteht bei versehentlicher Berührung innenliegender Teile die Gefahr eines Stromschlags

Betroffen sind nach Unernehmensangaben ausschliesslich Ladegeräte mit der Artikelnummer 127391 und der Code-Nummer beginnend mit 7L09

 **[Betroffener Artikel](#)**



Produkt: Akku-Ladegerät
Bezeichnung: PowerFlex
Artikelnummer: 127391
Code-Nummer: beginnend mit 7L09

Nach Unternehmensangaben wurde bislang nur bei wenigen Akku-Ladegeräten dieser Defekt entdeckt, dennoch werden vorsorglich alle betroffenen Ladegeräte kostenfrei ausgetauscht.

Kunden die ein betroffenes Ladegerät besitzen, sollen dieses NICHT mehr verwenden und über die Service Seite von AL-KO registrieren, um ein Austauschgerät zu erhalten

[Gerät registrieren >](#)

Produktabbildungen: AL-KO Gardentech



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download



Rückruf (Schweiz): Verletzungsgefahr - Jumbo ruft „Astschneider mit Teleskopstange“ zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Die Jumbo-Markt AG informiert über den Rückruf des Artikels „Astschneider mit Teleskopstange 130-240 cm“. Wie das Unternehmen mitteilt, fehlt bei dem Astschneider ein Sicherungsmechanismus, der die Klinge richtig fixieren sollte. Dadurch besteht die grosse Gefahr, dass die Klinge sich während der Nutzung von der Stange lösen und auf die anwendende Person fallen kann. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar und könnte zu schlimmen Verletzungen führen.

☒ Betroffener Artikel



Lieferant JUMBO

Artikelbezeichnung: ASTSCHNEIDER MIT TELESKOPSTANGE 130-240 CM

SAP: 1157995

EAN: 7610663172803

Betroffene Chargen: Nicht einschränkbar. Betroffen sind alle verkauften Artikel ab 2006

Kunden, die im Besitz eines Astschneiders mit Teleskopstange 130-240 cm sind, werden aufgefordert, diesen in eine JUMBO-Filiale zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten den Kundenservice von JUMBO kontaktieren:
Telefon: 044 805 63 22 - E-Mail: quality.management@jumbo.ch

Produktabbildung: Jumbo-Markt AG

**Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und
Verbraucherwarnungen als kostenloser Download**



Sicherheitsmaßnahme für Benzin- Motorsensen und Trimmer der Marken Dolmar und Makita

Makita führt eine Sicherheitsmaßnahme für einige Benzin-Motorsensen und Benzin-Trimmer der Marken Dolmar und Makita durch. Wie das Unternehmen mitteilt, kann aufgrund einer fehlerhaften Gummitülle im Einzelfall Kraftstoff austreten. Dadurch besteht schlimmstenfalls Brand- bzw. Explosionsgefahr

Das Gerät darf nicht mehr verwendet oder weitergegeben werden. Falls Sie es weitergegeben haben, bitte den Nachbesitzer informieren!

Betroffener Artikel



Betroffen sind die Modelle:

Makita Modelle (Vertrieb über Deutschland) der Serie EM2600U

Betroffene Seriennummern

160300101 bis 160300310	170100141 bis 170100350	170400186 bis 170400187
160400001 bis 160400140	170300106 bis 170300187	170400191 bis 170400193
161100036 bis 161100140	170300189 bis 170300217	170400196 bis 170400210
161200001 bis 161200034	170300219 bis 170300315	170400246 bis 170400280
161200036 bis 161200210	170400126 bis 170400179	170500083 bis 170500083
170300189 bis 170300217		

Makita Modelle (Vertrieb Europäisches Ausland) der Serie EM2500L, EM2500LG, EM2500U, EM2500UG, ER2600L, ER2600LG, EM2600L

[betroffene Seriennummern >](#)

Dolmar Modelle der Serien MS-27C, MS-27U, MS-24U, LT-27

[betroffene Seriennummern >](#)



Besitzer eines möglicherweise betroffenen Gerätes sollten dieses anhand der Seriennummer überprüfen oder Ihren Händler die Überprüfung vornehmen lassen. Sollte Ihr Gerät betroffen sein, kann unter der Makita Service-Hotline 02102 1004-255 ein kostenloses Rücksendeformular angefordert werden, womit das Gerät zur kostenlosen Reparatur an den Reparatur-Service nach Ratingen eingeschickt werden kann.

Produktabbildungen: Makita Werkzeug GmbH

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download



Rückruf: Verletzungsgefahr - STIHL ruft Akku-Heckenscheren HSA 56 zurück

Die ANDREAS STIHL AG & Co. KG informiert zum Rückruf von Akku-Heckenscheren der Verkaufsbezeichnung HSA 56. Betroffen sind alle Geräte mit einer Seriennummer kleiner 436535186. Wie das Unternehmen mitteilt, kann es in seltenen Fällen bei diesen Akku-Heckenscheren HSA 56 durch Schmutzeintrag im Motorgehäuse zu einer Schalterfehlfunktion kommen, wodurch die Heckenscherenmesser, auch nach Loslassen des Schalters, weiterlaufen könnten. In diesem Fall besteht erhebliche Verletzungsgefahr.



☒ **Betroffene Artikel**

Produkt: Akku Heckenschere

Hersteller / Marke: STIHL

Modell / Typ: HSA 56

Betroffene Seriennummern: kleiner als 436535186

die Seriennummer ist am Aufkleber auf dem Handschutz des Gerätes ablesbar

Bitte beachten: [Weitere Rückrufe von Stihl >](#)

Das Unternehmen bittet Besitzer der betroffenen Modelle, diese nicht mehr in Betrieb zu nehmen und sich mit dem STIHL Fachhändler in Verbindung zu setzen

Über den STIHL Fachhandel werden alle funktionsfähigen Heckenscheren des oben genannten Typs kostenlos überprüft und zeitnah umgerüstet, so das Unternehmen weiter.

Quelle: [ANDREAS STIHL AG & Co. KG](#)

Rückgabe? **Umrüstung** | Kassenbon notwendig? **unbekannt**

[Rücknahme: Bosch warnt vor Winkelschleifern der GWS und PWS Serien](#)

Bosch Power Tools informiert zu einer wichtigen sicherheitsbedingten Maßnahme bei einer begrenzten Anzahl an Winkelschleifern. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass sich aufgrund eines fehlerhaften Bauteils bei einer begrenzten Anzahl an Winkelschleifern die Trenn- oder Schleifscheibe samt Befestigungsvorrichtung (Spindel) im Betrieb lösen könnte. Dadurch bedingt könnte es zu Verletzungen des Nutzers kommen


☒ **Betroffener Artikel**

Betroffen sind in Russland gefertigte Geräte der Serien GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 aus dem Produktionszeitraum Juni bis August 2016 sowie das Modell GWS 24-230 JVX Professional mit Bremse aus dem Produktionszeitraum Februar bis Oktober 2016.



Modell	Gerätenummer	Seriennummer
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	606... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Anhand des Herstelllandes in Verbindung mit der Geräte- und Seriennummer können Endkunden die betroffenen Geräte eindeutig identifizieren. Eine spezielle Internetseite bietet die Möglichkeit, anhand der Seriennummer Geräte zu identifizieren (siehe unten)



„Um unserer Verantwortung dem Kunden gegenüber gerecht zu werden, haben wir entschieden, alle potentiell betroffenen Geräte vorsorglich zurückzunehmen und, soweit erforderlich, zu reparieren oder auszutauschen. Austausch oder Reparatur sind für Sie selbstverständlich kostenlos“, so das Unternehmen in einer Kundenmitteilung

Achtung!

Betroffene Winkelschleifer dürfen ab sofort nicht mehr genutzt und weitergegeben werden. Sollten Sie ein potentiell betroffenes Gerät inzwischen weiterveräußert oder weitergegeben haben, bitten wir Sie, diesen Sicherheitshinweis schnellstmöglich an den Empfänger weiterzugeben, um sicherzustellen, dass die betroffenen Geräte nicht mehr genutzt werden.

[ig_button style="alert puffy"

link="https://www.anglegrindercare.com/bundles/app/pdf/sicherheitshinweis_de_DE.pdf"

target="_blank"]Sicherheitshinweis >[/ig_button] [ig_button style="alert puffy"

link="https://www.anglegrindercare.com/de_DE/form" target="_blank"]Gerät überprüfen

>[/ig_button]

Betroffene Geräte werden kostenfrei getauscht!

Produktabbildungen: Robert Bosch GmbH

Rückruf (Schweiz): Verletzungsgefahr - Jumbo-Markt AG ruft Grasschere „AYCE“ zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Die Jumbo-Markt AG informiert über den Rückruf einer Grasschere der Marke AYCE. Wie das Unternehmen mitteilt, kann das Gerät bereits beim Einstecken des Ladekabels anfangen zu laufen, ohne dass der Netzstecker in der Steckdose eingesteckt ist.

Dadurch besteht die große Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen aufgrund der nicht zu erwartenden Schneidebewegungen der Grasschere.

☒ Betroffener Artikel



AGS 7.2 LI 90-135,
Ausschliesslich Chargen Nr. 1512 betroffen
SAP-Nr.: 1291237
EAN: 7613164401816
Bezeichnung: Grasschere AYCE AGS 7.2 LI 90-135



Hier finden Sie die Chargennummer

Kunden die im Besitz der erwähnten Grasschere der Marke AYCE sind, können diese in eine JUMBO Filiale zurückbringen und erhalten den Kaufpreis zurückerstattet.

Hotline (Schweiz): 044 805 62 07

Quelle: Jumbo-Markt AG / Abbildungen: Jumbo-Markt AG

Rückgabe? **Ja** | Rückerstattung? **Ja** | Kassenbon notwendig? **Nein**