

## Öffentliche Warnung

### Kindersitze des Herstellers JIANGSU BEST BABY CARSEAT, Typ LB-363 und BBC-Q5

Flensburg, 21.11.2018. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) warnt vor der Verwendung von Kindersitzen des Herstellers

#### JIANGSU BEST BABY CARSEAT, Typen LB-363 und BBC-Q5

welche weltweit unter den Fabrik- und Markennamen


<b>ABC products INC</b>	<b>CAPSULA</b>	<b>Kiddo</b>	<b>OSANN</b>
<b>babyhit</b>	<b>CAUSALPLAY</b>	<b>Leader Kids</b>	<b>Parusok</b>
<b>BABYWAY</b>	<b>Chelino</b>	<b>Lenox</b>	<b>PLAY</b>
<b>BANINNI</b>	<b>COSATTO</b>	<b>LITTLE CAR</b>	<b>PLAYXTREM</b>
<b>bebesit</b>	<b>GlobalLUCKYBABY</b>	<b>LORELLI</b>	<b>RANT</b>
<b>Bestbaby</b>	<b>Happy Baby</b>	<b>Lorelli (Saturn)</b>	<b>SAFEWAY</b>
<b>CA</b>	<b>HEYNER</b>	<b>mybaby</b>	<b>4BABY</b>

vertrieben werden.

Die Kindersitze entsprechen nicht den Vorschriften der ECE-R44. Dies könnte bei Unfällen zu einer Erhöhung der Verletzungsgefahr beim gesicherten Kind führen.



Quelle: Hersteller Jiangsu



Quelle: Hersteller Jiangsu

**Kennzeichnung: E1 04301313**

**Kennzeichnung E1 04301371**

Die betroffenen Kindersitze sind an der oben genannten Bezeichnung, dem oben abgebildeten Profilbild sowie dem Aufkleber mit dem ECE Genehmigungszeichen zu erkennen.

Die angesprochenen Kindersitze werden seit 2014 (Typ LB-363) bzw. 2017 (BBC-Q5) weltweit unter verschiedenen Markennamen vertrieben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Sitze auch nach Deutschland eingeführt wurden. Deswegen wird diese Warnung veröffentlicht.

**Die Verwendung dieser Kindersitze stellt ein Sicherheitsrisiko dar und könnte bei Unfällen zu einer Erhöhung der Verletzungsgefahr beim gesicherten Kind führen. Besitzerinnen und Besitzer dieser Kindersitze werden aufgefordert, diese nicht weiter zu verwenden.**

**Die Sitze sind an der Genehmigungsnummer auf dem ECE-Label eindeutig zu identifizieren. Weitere Sitze des Herstellers sind nicht betroffen.**

Ansprechpartner Pressestelle KBA: Stephan Immen, Telefon: +49 461 316-1293