

DE



Product Safety Recall

Aufgrund einer Montageabweichung, die an einem im Januar 2014 hergestellten spezifischen Fertigungsposten aufgetreten ist, werden Eigentümer gebeten, sich mit ihrer Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen.

Produkt

Der Rückruf betrifft die Leuchte vom Typ PowerPlus - POWLi233 mit nachstehender Seriennummer:

15-01-2014/131237/xxx

Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild des Produkts.

Gefahr

Die Dichtung der Leuchte kann eine Montageabweichung aufweisen, und Wasser kann daher eventuell in das Gehäuse eindringen.

Verhalten

Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr.

Eigentümer einer betroffenen Leuchte mit einer Seriennummer aus dem genannten Fertigungsposten werden durch diese Ankündigung gebeten, sich mit ihrer Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen.

Nach Vorlage der entsprechenden Belege sollten Sie Ihre Leuchte bei der Verkaufsstelle abgeben, damit das Produkt kostenlos repariert oder ersetzt wird.