

Schüco informiert!



Als ehemaliger Hersteller u. a. von hochwertigen Solarmodulen mussten wir kürzlich im Rahmen unserer aktiven und passiven Produktbeobachtungspflicht leider feststellen, dass bestimmte Solarmodule unseres Hauses von einem Defekt betroffen sein können. Da die Gewährleistung der Produktsicherheit oberste Richtschnur unseres Handelns ist, treffen wir stets alle erforderlichen Maßnahmen, damit weder ein Käufer noch ein unbeteiligter Dritter bei der Benutzung der von uns hergestellten Produkte zu Schaden kommt.

Aus Gründen des vorbeugenden Arbeitsschutzes informieren wir Sie mit diesem Schreiben daher vorsorglich über einen Solarmoduldefekt, der durch eine fehlerhafte Polyamid-Rückseitenfolie verschiedener Zulieferer verursacht werden kann. Der nachfolgend beschriebene Defekt kann bei Modulen auftreten, die wir zwischen 2010 und 2014 ausgeliefert haben.

Schüco hat infolge von Feldvorfällen festgestellt, dass eine bestimmte Art von Polyamid-Rückseitenfolien verschiedener Hersteller Fehlermuster entwickeln können, die zu Rissen in der Rückseitenfolie führen können. Die sich aus dem Fehlerbild ergebende potenzielle Gefahr hängt im Ergebnis vom Material, vom Ort und von der Art der Installation sowie von anderen Faktoren ab.

Unter besonderen Wetter- und Umweltbedingungen kann eine Gefahr für Leib und Leben infolge eines Stromschlags nicht ausgeschlossen werden.

Ab sofort dürfen Teile von Solaranlagen, die aufgrund der oben beschriebenen Fehlermuster in den Rückseitenfolien möglicherweise defekt sind, ohne die untenstehend erläuterten Schutzmaßnahmen gegen Stromschläge keinesfalls berührt werden.



Betroffene Artikel

BETROFFENE MODULTYPEN UND ARTIKELNUMMERN

Rückseitenfolien der folgenden Solarmodule können möglicherweise betroffen sein:

2010-2012

Bezeichnung	Artikelnummer
MPE 205 PS 05	259998
MPE 210 PS 05	259647
MPE 215 PS 05	259996
MPE 220 PS 05	272661
MPE 175 MS 05	271312
MPE 180 MS 05	271313
MPE 185 MS 05	271314
MPE 190 MS 05	271362
MPE 200 PS 05	271238

UPDATE: WEITERE BETROFFENE MODULE

2011-2013

Bezeichnung	Artikelnummer
MPE 225 PS 60	272367
MPE 230 PS 60	272368
MPE 230 PS 60	273178
MPE 230 PS 60	273182
MPE 235 PS 60	272369
MPE 235 PS 60	273179
MPE 235 PS 60	273183
MPE 240 PS 60	273180
MPE 240 PS 60	273184
MPE 245 PS 60	272774
MPE 245 PS 60	273181
MPE 245 PS 60	273185

2012-2014

Bezeichnung	Artikelnummer
MPE 240 PG 60 FA	274536
MPE 240 PG 60 FA	274537
MPE 240 PG 60 FA	274538

MPE 245 PG 60 FA	274540
MPE 245 PG 60 FA	274541
MPE 240 PG 60 FA	274576
MPE 245 PG 60 FA	274577
MPE 250 PG 60 FA	274578
MPE 250 PG 60 FA	274582
MPE 250 PG 60 FA	274583
MPE 225 PG 60 FA	274754
MPE 230 PG 60 FA	274756
MPE 255 PG 60 FA	274805
MPE 250 PS 60 FA	274972
MPE 250 PS 60 FA	274977
MPE 255 PS 60 FA	274978
MPE 260 PS 60 FA	274979

2011-2012

Bezeichnung	Artikelnummer
MPE 210 PS 12	273220
MPE 210 PS 12	273308

DIE ARTIKELNUMMERN DER BETROFFENEN MODULE KÖNNTEN IN IHRER RECHNUNG AUFGEFÜHRT SEIN ODER SIE FINDEN SIE AUF DEM AUFKLEBER AUF DER RÜCKSEITE DER MODULE.

Wichtige Hinweise

SOLLTEN SIE SELBST EINE ANLAGE MIT DEN VORGENANNTEN SOLARMODULEN BETREIBEN, BEACHTEN SIE BITTE UNBEDINGT FOLGENDE ANWEISUNGEN.

BITTE UNTERSUCHEN ODER INSPIZIEREN SIE DIE SOLARANLAGE NUR UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN:

BERÜHREN SIE DIE SOLARMODULE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN OHNE SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN STROMSCHLÄGE. EBENSO WENIG DÜRFEN SIE VERKABELUNGEN ODER STECKER, TEILE DER UNTERKONSTRUKTION ODER ANDERE TEILE DES SOLARSYSTEMS OHNE ENTSPRECHENDE MASSNAHMEN BERÜHREN.

STELLEN SIE SICHER, DASS KEINE UNWISSENDEN DRITTEN ZUGANG ZU DER SOLARANLAGE HABEN. FACHPERSONAL MUSS AUF DIE DARGESTELLTE GEFAHR VOR AUFNAHME SEINER TÄTIGKEIT HINGEWIESEN WERDEN.

SOLLTE NICHT SICHERGESTELLT WERDEN KÖNNEN, DASS KEINE UNWISSENDEN DRITTEN ZUGANG ZU DER ANLAGE HABEN, SOLLTE DIESE UNVERZÜGLICH VON FACHPERSONAL DEINSTALLIERT WERDEN UND DIE SOLARMODULE SOLLTEN GEMÄSS DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ENTSORGT WERDEN.

LEITEN SIE DIESE WARNUNG UNBEDINGT UND AUSNAHMSLOS AN ALLE PERSONEN WEITER, DIE AN DER ANLAGE ARBEITEN ODER ANDERWEITIG MIT DIESER IN KONTAKT KOMMEN KÖNNEN.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns unter der E-Mail-Adresse solartf@schueco.com erreichen.

Unter Beachtung der oben aufgeführten Hinweise können Ihre Module weiter betrieben werden.