

WICHTIGER SICHERHEITS-HINWEIS

Sehr geehrter Kunde,

Date: 16. Januar 2023

Wir möchten Sie darüber informieren, dass für die unten aufgeführten Bike-Modelle 2022 ein freiwilliger Rückruf besteht. Bei internen Testläufen konnten im Rahmen der Qualitätssicherung, Risse im Gabelschaftrohr der Gabeln festgestellt werden. Betroffen sind folgende Modelle 2022.



Speedster 40



Speedster 50



Speedster Gravel 50



Speedster Gravel
40 EQ



Contessa Speedster
Gravel 35

286437 Speedster 40 (EU)

286438 Speedster 50 (EU)

286442 Speedster 40 (CN)

286443 Speedster 50 (CN)

286465 Speedster Gravel 40 EQ (EU)

286466 Speedster Gravel 50 (EU)

286471 Speedster Gravel 40 EQ (CN)

286472 Speedster Gravel 50 (CN)

286490 Contessa Speedster Gravel 35 (EU)

286493 Contessa Speedster Gravel 35 (CN)

Sollten Sie sich im Besitz eines Scott Speedster, Speedster Gravel/EQ, Contessa Speedster Gravel/EQ befinden welches von diesem Rückruf betroffen ist, bitte wie folgend verfahren:

- A) **BITTE DAS BIKE UMGEHEND NICHT WEITER NUTZEN / NICHT VERKAUFEN !**
- B) **BRINGEN SIE DAS RAD ZU EINEM AUTORISIERTEN SCOTT-HÄNDLER UM EINE ERSATZGABEL ZU ERHALTEN**
- C) **WENN UNTER DER GABELBRÜCKE EIN GRÜNER PUNKT ZU SEHEN IST UND/ODER EIN LOCH BEIM ÜBERGANG ZUM STEUERROHR VORHANDEN IST, IST DAS FAHRRAD NICHT BETROFFEN**





Die Kosten für diese Ersatzgabel und die mit dem Austausch verbundene Arbeit werden Ihnen nicht in Rechnung gestellt.

Sollten weiterführende Fragen zu vorliegendem freiwilligen Rückruf bestehen, zögern sie bitte nicht uns direkt zu kontaktieren unter:

EMAIL: **recall@scott-sports.com**
TELEFONISCH: **+41 264 60 19 00**

Wir möchten uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten im Vorfeld bei Ihnen entschuldigen.

Mit freundlichen Grüßen

SCOTT SPORTS SA
11 Route du Crochet
1762 Givisiez
Switzerland