

**Ravensburger ruft folgende Produkte zurück: Pop-it-Spinner: Leopard und Pop-it-Spinner: Affe**

Zurückgerufen werden folgende Produkte:

- **Pop-it-Spinner: Leopard** (Artikelnummern 04868 / 12.034.012 / 12.034.033)
- **Pop-it-Spinner: Affe** (Artikelnummern 04867 / 12.034.011 / 12.034.032)

jeweils mit den Chargennummern SM17774P1, SM17874P1, SM21374P1, SM24874P1, SM35974P3, SM36774P3, SM35974P5 oder SM36774P5.

**Warum ist das Produkt gefährlich?**

Während des Gebrauchs des Produkts können sich Kleinteile ablösen. Es besteht Erstickungsgefahr.

**Was ist zu tun?**

Die Produkte dürfen ab sofort nicht mehr verwendet werden.

Verbraucherinnen und Verbraucher werden gebeten, die betroffenen Produkte direkt an Ravensburger zurückzusenden. Informationen zur kostenlosen Rücksendung und Erstattung finden sie auf der Seite [www.ravensburger.com/recall](http://www.ravensburger.com/recall).

Alternativ können Verbraucherinnen und Verbraucher die betroffenen Produkte unter Vorlage des Kaufbelegs bei ihrem Händler zurückgeben.

**Abhilfemaßnahmen für Verbraucher**

Verbraucher erhalten den Kaufpreis nach erfolgter Rückgabe zurückerstattet.

**Kontakt**

Informationen zur kostenlosen Rücksendung, Erstattung und Kontakt zu unserem Serviceteam finden sie auf der Seite [www.ravensburger.com/recall](http://www.ravensburger.com/recall).

**Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten und bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme im Interesse der Sicherheit.**

**Bitte machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.**