

FREIWILLIGER RÜCKRUF: BREMSSCHEIBEN BEIM BICYCLES EXT 500 LTD

Liebe Kund:innen,

unsere Qualitätssicherung hat im Zuge der Produktbeobachtung festgestellt, dass ein Mangel an den Bremsscheibenadaptern des Bicycles EXT 500 LTD **Modelljahr 2020** vorliegt. Dies kann dazu führen, dass sich die Scheibe plötzlich vom Adapter löst. Der Verlust der Bremswirkung ist die mögliche Folge!

Fahren Sie ab sofort bitte nicht mehr mit Ihrem Bicycles EXT 500 LTD-Fahrrad!

Bei manchen Rädern Ihrer Produktionslinie weist der Bremsscheibenadapter einen Fehler auf, weswegen vorsorglich alle Adapter bzw. die Scheiben getauscht werden müssen. Diese vorsorgliche Umbaumaßnahme findet natürlich kostenlos für Sie statt.

Da Ihre Sicherheit bei uns höchste Priorität hat, möchten wir Sie bitten, zeitnah unsere Werkstatt aufzusuchen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr B.O.C.-Team



Bicycles EXT 500 LTD, Art.-Nr. 213062



Bicycles EXT 500 LTD, Art.-Nr. 213060



Bremsscheibenadapter am Bicycles EXT 500 LTD

boc24.de



Da fahr' ich am besten!