

# WICHTIGER SICHERHEITSRÜCKRUF

Lieber Specialized Rider,

Specialized ruft freiwillig die Steuerrohrklemme an bestimmten Roubaix-, Ruby-, Diverge- und Sirrus-Fahrrädern zurück.



Steuerrohrklemme

## BETROFFENE MODELLE:

Wenn Sie ein Specialized Roubaix-, Ruby-, Diverge- und / oder Sirrus-Fahrrad besitzen, das mit einer Future Shock (Modelliste unten) ausgestattet ist, stoppen Sie umgehend die Nutzung und bringen Sie es zu Ihrem nächstgelegenen, autorisierten Specialized Händler. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie ein betroffenes Fahrrad haben, kann Ihr autorisierter Fachhändler Ihnen dies mitteilen.

2017	ROUBAIX	RUBY	2018	ROUBAIX	RUBY	DIVERGE	SIRRUS	2019	ROUBAIX	RUBY	DIVERGE	SIRRUS
S-WORKS	X	X	S-WORKS	X	X	X		S-WORKS	X	X	X	
PRO	X	X	PRO	X			X	PRO			X	X
EXPERT	X	X	EXPERT	X	X	X	X	EXPERT	X	X	X	X
COMP	X	X	COMP	X	X	X		COMP	X	X	X	X
ELITE	X	X	E5 COMP			X		E5 COMP			X	
			SPORT	X	X	X		SPORT	X	X	X	
			ELITE	X	X			BASE	X	X	X	
			BASE	X	X							

## WO LIEGT DAS PROBLEM?

Die Steuerrohrklemme kann gegebenenfalls anfällig für Spannungsrissskorrosion sein, was zu einem plötzlichen Verlust der Lenkung führen könnte.

## WAS WIRD SPECIALIZED FÜR BETROFFENE FAHRER TUN?

Wenn Ihr Fahrrad betroffen ist, wechselt Ihr autorisierter Specialized Händler kostenlos die betroffene Klemme durch eine neue, verbesserte Variante aus.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Specialized Händler oder an Specialized Rider Care unter [ce-consumer-ge@specialized.com](mailto:ce-consumer-ge@specialized.com).