

[Rückruf: Verletzungsgefahr - b1 Winkelschleifer via toom und b1 Baumärkte](#)

Die REWE-Zentral GmbH informiert über den Rückruf des Werkzeugartikels b1 Winkelschleifer, 2400 W mit der Produktionskennnummer auf dem Typenschild Bj.: 202403. Wie das Unternehmen mitteilt, kann beim Gebrauch der Maschine der Funkenschutz brechen und bei laufendem Gerät zu Verletzungen führen.

Der b1 Winkelschleifer wurde seit dem Mai 2024 in toom und b1 Baumärkten, so wie bei toom Online vertrieben.

☒ Betroffener Artikel



b1 Winkelschleifer 2400 W

Produktionskennnummer auf dem Typenschild Bj.: 202403

Verkauf seit Mai 2024 in toom und b1 Baumärkten, so wie bei toom Online

Das betroffene Gerät kann auch ohne Kassenbon in den toom und b1 Baumärkten zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dort zurückerstattet.

Kunden, die den betroffenen Artikel über toom online bezogen haben, setzen sich bitte für die weitere Abwicklung mit dem toom Onlineservice in Verbindungen.

Kundenservice

Bei Fragen können Sie sich gerne an den Kundenservice unter 0221 - 46 70 67 10 Service-Zeiten: Mo. - Sa. 08:00 - 20:00 Uhr oder via Email an service@toom.de wenden.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Bugaboo veröffentlicht wichtiges Sicherheitsupdate für den Giraffe Hochstuhl](#)

Bugaboo informiert über ein wichtiges Sicherheitsupdate für den Giraffe Hochstuhl. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass sich die Beine des Stuhls vom Rahmen lösen können, wenn ein Kleinkind in der Babygarnitur auf dem Hochstuhl sitzt und die Schrauben, mit denen die Beine verbunden sind, bei der Montage nicht richtig angezogen wurden.

Dieses Ablösen kann aufgrund der gegensätzlichen Kräfte erfolgen, die entstehen, wenn die Oberschenkel eines Kleinkindes nach oben gegen den Sitz drücken, während seine Füße auf der Fußstütze nach unten drücken. Dies stellt für das Kleinkind eine Sturzgefahr dar.

Betroffen sind Hochstühle, die vor Mai 2025 bestellt oder erworben wurden.

✘ **Betroffener Artikel**



Hochstuhl Bugaboo Giraffe

Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Gefahr durch eine fehlerhafte Installation der Schrauben zu verringern, wurde ein Reparaturset entwickelt.

Dieses Reparaturset enthält:

- Einen überarbeiteten Schraubensatz
- Einen verbesserten Inbusschlüssel für eine vereinfachte Installation
- Eine Schritt-für-Schritt Anleitung

Wenn Sie einen [Bugaboo Giraffe](#) **nach dem 1. Mai 2025 bestellt** haben, ist das Reparaturset bereits in Ihrer Bugaboo Giraffe Box enthalten und es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

Sie können sich auch selbst versichern, ob Sie den aktualisierten Hochstuhl besitzen, indem Sie einfach den folgenden Link benutzen und die Seriennummer Ihres Hochstuhles eingeben.

[Seriennummer überprüfen >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Produktsicherheitshinweis zu hansgrohe Rainmaker Select Kopfbrausen](#)

Die hansgrohe SE hat eine Sicherheitswarnung zu Hansgrohe Rainmaker Select Kopfbrausen 460 1, 2 und 3jet /580 3jet veröffentlicht. Betroffen sind die Kopfbrausen mit weißer Sicherheitsglasscheibe hergestellt vor dem 1.Juli 2022 sowie mit schwarzer Sicherheitsglasscheibe hergestellt vor dem 1.November 2022.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann es bei unsachgemäßer Reinigung zur Verkalkung und damit Verstopfung der Düsen kommen. Der dadurch entstehende Druck kann zu einer Verformung der Kartusche und der Sicherheitsglasscheibe führen. Obwohl die Sicherheitsglasscheibe mit einer Folie überzogen ist, kann es dazu kommen, dass Glasteile auf den Nutzer fallen und es zu Schnittwunden kommen kann.

☒ Betroffener Artikel



Hansgrohe Rainmaker Select Kopfbrausen

Typ/Modell: 460 1, 2 und 3jet /580 3jet

Die Seriennummer und das Produktionsdatum findet sich auf einem Aufkleber an der Oberseite der Brause.

Sollte die Scheibe der Kopfbrause bereits Risse oder Brucherscheinungen aufweisen, darf die Kopfbrause nicht mehr verwendet werden.

Kundenservice

Wenden sie sich in diesem Fall an den Hansgrohe Kundenservice unter productinfo@hansgrohe.com oder www.hansgrohe.com/contact-us

Weitere Informationen bezüglich der betroffenen Modelle und Seriennummern entnehmen sie bitte der Kundeninformation

[Kundeninformation >](#)

Abbildung: hansgrohe SE



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: Zu hohe Cobaltwerte in Crofton Teekannen aus Gusseisen via Aldi Nord

Aldi Nord informiert über den Rückruf von **Crofton Teekannen aus Gusseisen** des Lieferanten Billiet Vanlaere NV. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in der Emaille erhöhte Cobaltwerte festgestellt. Eine Gesundheitsgefahr kann auf Dauer nicht ausgeschlossen werden.

Kunden werden gebeten, den Artikel nicht weiter zu verwenden.

☒ Betroffener Artikel



Crofton Teekannen aus Gusseisen

Fassungsvermögen: 0,8L

Varianten: Schwarz und weiß-Gold

GTIN: 4068706225161 (schwarz)

GTIN: 4068706225178 (weiß-gold)

Die betroffenen Teekannen wurden im Rahmen einer Aktion am 06.01.2025 in Aldi Nord Filialen verkauft.

Betroffene Teekannen können in allen Aldi Nord Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: Aldi Nord / Billiet Vanlaere NV



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: Fehlender Sicherheitshinweis - Jysk ruft Hartholzöl und Teakholzöl zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch dort einkaufen bitten wir um Beachtung dieser Meldung

Wie das Unternehmen mitteilt, fehlt auf dem Etikett eine Warnung/Beschreibung, wie ein Tuch oder ähnliches, das zum Auftragen des Öls verwendet wurde, zu entsorgen ist. Sobald dies nachgetragen ist, werden die Artikel wieder in den JYSK-Läden zum Verkauf stehen.

Dies ist der fehlende Warnhinweis:

Gefahr der Selbstentzündung: Ölgetränkte Lappen, Schleifstaub usw. können sich spontan entzünden. Lappen usw. in Wasser einweichen und entsorgen oder in feuerfesten Behältern aufbewahren.

Die Artikel enthalten Leinöl, das üblicherweise zur Behandlung von Holzprodukten verwendet wird. Mit Leinöl getränkte Lappen können sich selbst entzünden, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Das Tuch muss in Wasser eingeweicht oder in einem feuerfesten Behälter entsorgt werden.

Wenn Sie das Tuch nach dem Gebrauch in Wasser einweichen oder in einem feuerfesten Behälter entsorgen, ist die Verwendung des Öls sicher.

Das Öl kann gefahrlos weiterverwendet werden, wenn das Tuch oder etwas Ähnliches, mit dem das Öl aufgetragen wurde, ordnungsgemäß entsorgt wird.

✘ Betroffener Artikel



Hartholzöl

Artikelnummer: 3650120

EAN: 5706883008519

Teakholzöl

Artikelnummer: 3650121

EAN: 5706883008502

Der Artikel wurde in den JYSK- Filialen in diesem Zeitraum verkauft: 26.07.2024 – 25.03.2025.

Die Artikelnummer befindet sich auf der Rückseite der Flasche.

Kundenservice

Für weitere Informationen, kontaktieren sie den Kundenservice unter compliancequality@jysk.com

Alternativ kannst du den Artikel auch an deine JYSK-Filiale zurückschicken, wo du einen Umtausch oder eine vollständige Rückerstattung erhalten kannst. Eine Quittung ist nicht erforderlich.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf: Bleigehalt zu hoch - G&M ruft Pinnchen Schnapsgläser zurück](#)

Die G&M GmbH informiert über den Rückruf der Pinnchen 4cl Gläser aus dem Verkaufszeitraum 11-2022 - 04-2024. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Glas ein zu hoher Blei-Gehalt festgestellt.

Es wird empfohlen, das betroffene Produkt nicht mehr zu verwenden

☒ Betroffener Artikel



Pinnchen 4cl aus Glas

Verkaufszeitraum: 11-2022 - 04-2024

Chargen/Artikelnummern: Order No: 15278

Hersteller/ Inverkehrbringer: G&M GmbH

[Weiterer Rückruf von Schnapsgläsern >](#)

Betroffene Gläser können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Für weitere Informationen: Kundendienst unter info@tt-gmbh.de

[Kundeninformation >](#)

Infobox Blei

Blei reichert sich selbst bei Aufnahme kleinster Mengen, die über einen längeren Zeitraum stetig eingenommen werden, im Körper an, da es zum Beispiel in Knochen eingelagert und nur sehr langsam wieder ausgeschieden wird. Blei kann so eine chronische Vergiftung hervorrufen, die sich unter anderem in Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abmagerung und Defekten der Blutbildung, des Nervensystems und der Muskulatur zeigt. Bleivergiftungen sind besonders für Kinder und Schwangere gefährlich. Es kann auch Fruchtschäden und Zeugungsunfähigkeit bewirken. Im Extremfall kann die Bleivergiftung zum Tod führen. Die Giftigkeit von Blei beruht unter anderem auf einer Störung der Hämoglobinsynthese. Es hemmt mehrere Enzyme und behindert dadurch den Einbau des Eisens in das Hämoglobinmolekül. Dadurch wird die Sauerstoff-Versorgung der Körperzellen gestört.



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: Verletzungsgefahr - Igloo ruft bestimmte Flip & Tow Rollkühler zurück

Die Igloo Products Corp. hat ein Sicherheitsprogramm für bestimmte Igloo 90 Qt Flip & Tow Rollkühler (Beispielbild unten) gestartet. Wie das Unternehmen mitteilt, können am Griff die Fingerspitzen der Verbraucher eingeklemmt werden, was eine Quetschgefahr darstellen kann und schlimmstenfalls eine Amputation der Fingerspitzen zur Folge haben kann. Dieses Sicherheitsprogramm gilt nur für 90 Qt Flip & Tow Rollkühler, die vor Januar 2024 hergestellt wurden.

Von der weiteren Verwendung wird daher dringend abgeraten!

Kunden, die derzeit im Besitz eines Igloo 90 Qt Flip & Tow Rolling Cooler sind, sollten nun

überprüfen, ob dieser dem Sicherheitsrückruf gemäß der nachfolgenden Anleitung unterliegt, und sich, wenn ja, für einen kostenlosen Ersatzgriff zu registrieren.

☒ **Betroffener Artikel**



Igloo 90 Qt Flip & Tow Rolling Cooler Verschiedene Modelle

Vermeiden Sie bei der Handhabung des Kühlers zur Überprüfung des Datumscodes unbedingt die mit einem **X** im Bild angezeigte Quetschpunkte.



Betroffen sind Kühler, wenn der **Datumscodes Dezember 2023 oder früher** ist. Wenn der Datumscodes auf Ihrem Kühler **Januar 2024 oder später ist, ist Ihr Kühler nicht betroffen**, und Sie müssen keine weiteren Schritte unternehmen. Der Datumscodes ist auf der Unterseite zu finden (siehe folgende Abbildungen)



Modellnummer	Beschreibung
27019	MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER POWERADE
34143	LATITUDE 90 ROLLER
34202	MAXCOLD 90 ROLLER
34241	LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
34389	LATITUDE 90 ROLLER
34424	LATITUDE 90 ROLLER
34488	LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
34506	LATITUDE 90 ROLLER
34527	LATITUDE 90 ROLLER
34547	LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
34550	LATITUDE 90 QT ROLLER
34553	LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
34577	LATITUDE 90 ROLLER
34578	LATITUDE 90 ROLLER
34591	LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
34608	LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
34619	LATITUDE 90 ROLLER
34624	LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
34689	MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER
34692	LATITUDE 90 QT ROLLER
34724	MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER
34734	LATITUDE 90 ROLLER
34750	LATITUDE 90 ROLLER
34752	MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER
34775	LATITUDE 90 ROLLER
34776	ECOCOOL LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
34785	LATITUDE 90 QT ROLLER
34789	MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER
34790	MAXCOLD LATITUDE 90 QT ROLLER
34799	LATITUDE 90 ROLLER
34800	MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER
34818	MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER
34841	LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
34844	SPORTSMAN 90 LATITUDE ROLLER
34869	LATITUDE 90 ROLLER
34982	MAXCOLD LATITUDE 90 QT ROLLER
34993	MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER
34999	LATITUDE 90 ROLLER
35003	MAXCOLD 90 QUART ECO ROLLER
35019	MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER
35044	MAXCOLD LATITUDE 90
35045	MAXCOLD LATITUDE 90

Modellnummer	Beschreibung
35052	LATITUDE 90 ROLLER
35053	LATITUDE 90 ROLLER
35054	LATITUDE 90 ROLLER
35065	LATITUDE 90 ROLLER MAXCOLD
49870	LATITUDE 90 ROLLER
49928	LATITUDE 90 ROLLER
49937	LATITUDE 90 ROLLER
49938	LATITUDE 90 ROLLER
50680	MAXCOLD LATITUDE 90 QUART

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)


[Rückruf: Stromschlaggefahr - ADEVA ruft ORYZA4 Reiskocher via Zalando zurück](#)

Der Modehändler Zalando informiert über einen Rückruf von ADEVA zu ORYZA4 Reiskochern. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht das Risiko eines elektrischen Schlags, der durch Erhitzen von Kabelleitern einen Ausfall des mechanischen Widerstands verursacht. Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie.

Betroffene Reiskocher sollten nicht mehr verwendet werden.

Betroffene Reiskocher wurden zwischen Februar 2025 bis März 2025 über den Zalando Webshop verkauft.

✘ Betroffener Artikel



ORYZA4 Reiskocher 0,8 L

Produktmarke: H.Koenig

Zalando SKU: ZZO2EDB06-Q00

Chargen: 4250610001 bis 4250611800

Der Artikel wurde von Zalando zwischen Februar 2025 bis März 2025 im Webshop

Bitte überprüfen, ob vorhandene Reiskocher mit betroffenen Chargennummern (siehe Abbildung 2 oben) gekennzeichnet sind. Betroffene Geräte können kostenlos an Zalando zurückgesandt werden, der Kaufpreis wird gutgeschrieben. .

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf: Sicherheitsrisiko bei Candide Mini-Massage Wärmekissen von Jollyroom](#)

Die Jollyroom GmbH informiert über einen Rückruf des Lieferanten Rollabout. Wie mitgeteilt wird, wurde bei den Candide Mini-Massage Wärmekissen ein mögliches Sicherheitsrisiko festgestellt. Demnach wurden dem Produkt keine ausreichend deutlichen Anleitungen und Warntexte beigelegt, wodurch das Produkt bei falscher Anwendung zu warm werden kann.

Das Produkt sollte daher nicht mehr verwendet werden!

[x Betroffener Artikel](#)



Candide Mini-Massage Wärmekissen

Artikelnummern: 10256457, 10256464, 10256466

Verkauf via Jollyroom

Falls das Produkt verkauft oder verschenkt wurde, bitte unbedingt die neue Besitzerin oder den neuen Besitzer kontaktieren, über das Sicherheitsrisiko informieren und auf den Rückruf hinzuweisen.

Kundenservice

Fragen zu diesen Informationen beantwortet jederzeit gerne der Kundenservice über die Jollyroom [Website](#) oder **telefonisch unter +49 40 2999 7999**

Weitere Informationen zur Rückerstattung des Kaufpreises sind über die [Jollyroom Seite](#) abrufbar

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp

abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf: Schadstoffe - RENA ruft Küchenhelfer via TEDI zurück](#)

Die RENA Küchenhelfer GmbH informiert über den Rückruf von Suppenkellen, Pfannenwendern und Servierlöffeln. Wie das Unternehmen mitteilt, haben Untersuchungen ergeben, dass die Migration eines primären aromatischenamins (4,4'-MDA) bei Kontakt mit einem Lebensmittelsimulanz den gesetzlichen Grenzwert (bis zu 4 µg) überschritten hat. Das im Lebensmittelmigrat nachgewiesene primäre aromatische Amin ist als potenziell krebserregend beim Menschen eingestuft, daher wird von einer weiteren Verwendung der o. g. Küchenhelfer abgeraten.

Die Produkte wurden vom 23.05.2024 bis zum 11.12.2024 in den **TEDI-Filialen** verkauft.

☒ Betroffener Artikel



Suppenkelle

Art.-Nr.: 29821001001000000100

Charge 04/24

Pfannenwender

Art.-Nr.: 57158001001000000100

Charge 08/24

Servierlöffel

Art.-Nr.: 24276001001000000100 und Art.-Nr.: 24276021001000000100

Charge 05/24 und 07/24

Der Chargenstempel kann auf der Rückseite des Griffes abgelesen werden.

Falls Sie ein Produkt mit dem oben aufgeführten Chargenstempel erworben haben, können Sie die Küchenhelfer gegen Erstattung des Verkaufspreises von 1 € oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umtauschen.

Kundenservice

Bei Fragen können Sie sich telefonisch unter 07082/947412 oder per E-Mail an kontakt@rena-germany.de an den RENA Küchenhelfer Kundenservice wenden.

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen: RENA Küchenhelfer GmbH



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)