

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

PRODUKTRÜCKRUF: PELIPAL SPIEGELSCHRÄNKE UND LEUCHTENSETS MIT LEUCHTE CELIA 300



AUSGELIEFERT SEIT OKTOBER 2016

PELIPAL ruft die Artikel mit der Aufsatzleuchte CELIA-300 aus einer bestimmten Produktionscharge zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass beim Berühren der Leuchte Stromschlaggefahr besteht. Schalten Sie die Leuchte bis zum Austausch zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht mehr ein.

Betroffen sind folgende Artikel:

Leuchtensests:

L-LISE-EP	40.407108
L-LS-EP-300F	40.606035
LISE-EP	45.406814
LS-EP-300F	45.407108
980.001110	45.436814
980.001116	45.606035

Spiegelschränke:

45.406409
45.606036
45.625011
45.686409
45.688012

Die Artikelnummer finden Sie auf der **Montageanleitung**, auf dem Spiegelschrank bzw. Leuchtenset beigefügten **Typenschild** oder **außen an der Verpackung**.

Falls Sie eines der oben dargestellten Produkte besitzen, informieren Sie sich bitte online über die nächsten Schritte, um herauszufinden, ob Ihr Produkt tatsächlich von der potentiellen Produktgefahr betroffen ist. Wir bitten Sie hierbei dringend um Ihre Unterstützung. Nur so können wir Ihnen möglichst schnell ein Austauschprodukt zu-kommen lassen.

Weitere Informationen zum Rückruf finden Sie unter: www.pelipal.de/celia-leuchte

Sie können auch unsere Hotline anrufen oder uns per E-Mail kontaktieren:

- Telefonhotline: **+49 (0)5252-848-121** (erreichbar Mo.-Fr. 8.00-16.00 Uhr)
0800 7354125 (kostenfrei)
- Email: **celia-leuchte@pelipal.de**

Für PELIPAL steht die Sicherheit der Produkte an erster Stelle. Daher arbeiten wir mit Hochdruck daran, tatsächlich betroffene Leuchten schnellstmöglich auszutauschen und entschuldigen uns für etwaige hierdurch entstehende Unannehmlichkeiten.