

# Produktwarnung


Remscheid, 12.03.2021

Bei einzelnen KN95/FFP2-Masken vom **Produkttyp M40210** mit der LOT Nummer **2020/03** des **Herstellers Fujian Yongtai Sanlian Garment CO.,LTD** ist es zu Auffälligkeiten bei der Durchlässigkeit der Filter gekommen. Die Sicherheit unserer Kunden hat höchste Priorität. Aus äußerster Vorsorge zum Schutz von Verbrauchern haben wir daher den Vertrieb vorsorglich unverzüglich einstweilig eingestellt.

**Verbraucher werden aufgefordert, diese Masken nicht mehr zu benutzen! Es besteht die Möglichkeit, dass einzelne der betroffenen Masken die angegebene Filterleistung nicht einhalten.**

Die Masken wurden bundesweit in verschiedenen Einzelhandelsbetrieben und Baumärkten angeboten.

**Die betroffenen Masken sind wie folgt erkennbar:**



Verbraucherfragen beantwortet der Kundenservice unter der Rufnummer 02191 37 14-0 (Montag bis Freitags 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr) oder per E-Mail unter [info@br-mannesmann.de](mailto:info@br-mannesmann.de)

Importeur:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH  
Lempstr.24  
42859 Remscheid