

Produktrückruf

GEBOL ruft Handschuh UniFit Thermo zurück



ANGABE ZUR PRODUKTKENNZEICHNUNG:

- Kennnummer Charge: Charge PO-Nr. 1720360

Gefahr

In den Handschuhen der Charge PO-Nr. 1720360 wurden erhöhte Werte von Chrom IV festgestellt. Da es sich hier um einen krebserregenden Stoff handelt, wurde diese Charge aus dem Verkehr gezogen.

Handlungsaufforderung

Bitte die Handschuhe mit dieser Charge nicht mehr verwenden.

Abhilfe

Handschuhe dieser Charge können Sie in unseren Vertriebsstätten und im Onlineshop zurückgeben. Die Kosten werden erstattet.

Bitte weitersagen: Informieren Sie Familie und Freunde über diesen Rückruf!


BAUMARKT
WER BAUT BRAUCHT GLOBUS