

PRODUKTSICHERHEITSRÜCKRUF

STIHL ruft folgendes Produkt zurück:

STIHL Akkupack ALLPRO AP 300.0 P und AP 300.0 PC

STIHL ruft Akkupacks der Typen **AP 300.0 P** und **AP 300.0 PC** aus deutscher Produktion zurück. Am Produkt oder auf der Originalverpackung können Sie die betroffenen Akkupacks wie folgt identifizieren:

Made in Germany und Seriennummer 615 xxx xxx sind betroffen



Warum ist das Produkt gefährlich?

STIHL hat Auffälligkeiten an den genannten Akkupacks festgestellt. Aufgrund einer Unregelmäßigkeit im Produktionsprozess am Standort Deutschland kann die unter bestimmungsgemäßer Anwendung erforderliche Robustheit eingeschränkt sein. Schäden an internen Komponenten können im Laufe der Zeit nicht ausgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und dadurch ein **Brandrisiko** entstehen.

Was ist zu tun?

Verwenden Sie die von diesem Rückruf betroffenen Akkupacks ab sofort nicht mehr. Bringen Sie diese Akkupacks **unverzüglich und persönlich** zum kostenlosen Austausch zu einem autorisierten STIHL Fachhandel in Ihrer Nähe. **Bitte versenden Sie diese Akkupacks nicht auf dem Postweg.**

Bei Rückfragen zu diesem Produktsicherheitsrückruf können Sie sich auch direkt an STIHL wenden: [Kontakt](#)

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme. Kommen Sie dieser Bitte im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt nach.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr STIHL Fachhandel gerne zur Verfügung.

[Hier STIHL Fachhandel finden](#)

Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, geliehen oder verkauft wurde.