

Rückruf: Mammut ruft Klettersteigsets Skywalker Pro Via Ferrata zurück

Mammut informiert über den Rückruf der Klettersteigsets **Skywalker Pro Via Ferrata** und **Skywalker Pro Turn Via Ferrata**, die ab 2023 verkauft wurden. Als Grund für den Rückruf nennt das Unternehmen ein mögliches Problem mit dem Verschlussmechanismus der Karabiner.

Kundinnen und Kunden werden gebeten, die betroffenen Produkte nicht weiter zu verwenden!

Aktuell sind dem Unternehmen keine Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit diesem möglichen Defekt bekannt.

☒ **Betroffener Artikel**



Klettersteigsets verkauft ab 2023

Produktnummer

2040-02840
2040-02850
2040-02870

Produktname

Skywalker Pro Via Ferrata Set
Skywalker Pro Turn Via Ferrata Set
Skywalker Pro Via Ferrata Package

Das Mammut Skywalker Classic Via Ferrata Klettersteigset ist nicht betroffen.

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen: Mammut Sports Group AG



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden, aber unserer Meinung nach nicht ausreichend. So ist nicht gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf: Petzl ruft bestimmte Chargen der Gurtreihe SWAN EASYFIT zurück](#)

Petzl informiert über den Rückruf der Gurtreihe SWAN EASYFIT in den Ausführungen welche 2022 hergestellt wurden.

Betroffen sind die SWAN EASYFIT STEEL mit den Referenzen C062AA00 im Einzelverkauf und C062AA01 im 5er-Pack, sowie die SWAN EASYFIT STAINLESS mit den Referenzen C062BA00 im Einzelverkauf und C062BA01 im 5er-Pack. Nach Unternehmensmitteilung besteht aufgrund der Nichtkonformität einer Charge der FAST LT-Schnallen die Gefahr dass es zu einem tödlichen Sturz kommen kann.

Verwenden Sie die von diesem Rückruf betroffenen Gurte keinesfalls weiter.

☒ Betroffene Artikel



SWAN EASYFIT
STEEL



SWAN EASYFIT
STAINLESS

Gurtreihe SWAN

SWAN FREEFALL STEEL oder SWAN FREEFALL STAINLESS sind nicht betroffen

Modell: SWAN EASYFIT STEEL

Artikelnummer: C062AA00 im Einzelverkauf

Chargen: 22E0400966 - 22F0404276 - 22F0409161 - 22G0409162

Hergestellt 2022

Artikelnummer: C062AA01 im 5er-Pack

Chargen: 22D0397989 - 22E0400967 - 22F0404277 - 22G0409163 - 22G0409164 - 22G0409165 - 22H0409166

Hergestellt 2022

Modell: SWAN EASYFIT STAINLESS

Artikelnummer: C062BA00 im Einzelverkauf

Chargen: 22E0400968 - 22F0409167

Hergestellt 2022

Artikelnummer: C062BA01 im 5er-Pack

Chargen: 22E0400969 - 22E0404274 - 22F0404278 - 22F0409168 - 22G0409169 - 22H0409170 - 22I0409171

Hergestellt 2022

*Die Nummer der Fertigungsreihe Ihres Gurts entspricht den ersten **10 Ziffern der individuellen Nummer Ihres Gurts** (roter Rahmen):*



Nur die in dieser Sicherheitsinformation angegebenen Chargennummern sind von dem Rückruf betroffen.

Weitere wichtige Informationen bezüglich des weiten Vorgehens erhalten sie auf der von Petzl zum Rückruf eingerichteten [Internetseite](#)

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen: Petzl Deutschland



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf: Petzl ruft bestimmte Chargen der Gurtreihe NEWTON zurück](#)

Petzl informiert über den Rückruf der Gurtreihe NEWTON in den europäischen Ausführungen welche 2022 hergestellt wurden. Betroffen sind die NEWTON mit den Referenzen C073AA01 C073AA02, die NEWTON FAST mit den Referenzen C073CA01 und C073CA02 sowie die NEWTON EASYFIT mit den Referenzen C073EA00, C073EA01 und C073EA02. Nach Unternehmensmitteilung besteht aufgrund der Nichtkonformität einer Charge der FAST LT-Schnallen die Gefahr dass es zu einem tödlichen Sturz kommen kann.

Verwenden Sie die von diesem Rückruf betroffenen Gurte keinesfalls weiter.

☒ Betroffene Artikel



NEWTON
europäische ausführung



NEWTON FAST
europäische ausführung



NEWTON EASYFIT
europäische ausführung

Es sind ausschließlich die aufgeführten Chargen der NEWTON-Gurtreihe in den **europäischen Ausführungen**, die 2022 hergestellt wurden, von diesem Rückruf betroffen.

Gurtreihe NEWTON

Modell: NEWTON

Artikelnummern: C073AA01 C073AA02

Hergestellt 2022

Modell: NEWTON FAST

Artikelnummern: C073CA01 und C073CA02

Hergestellt 2022

Modell: NEWTON EASYFIT

Artikelnummern: C073EA00, C073EA01 und C073EA02

Hergestellt 2022

Sets die betroffene Gurte enthalten:

ASAP FALL ARREST

Artikelnummern: K093AB00/01/02/03

ASAP LOCK FALL ARREST

Artikelnummern: K094AA00/01/02/03

Das Herstellungsdatum ist auf dem am Gurt befestigten Plastiketikett zu finden (siehe Abbildung unten)



[Liste der betroffenen Chargen >](#)

Weitere wichtige Informationen bezüglich des weiten Vorgehens erhalten sie auf der von Petzl zum Rückruf eingerichteten [Internetseite](#).

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen: Petzl Deutschland



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: Verletzungsgefahr - Black Diamond Equipment ruft Vision Klettergurte zurück

Die Black Diamond Equipment Europe GmbH informiert über den Rückruf aller **Vision Klettergurte** die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 27. Februar 2025 hergestellt und verkauft wurden. Wie mitgeteilt wird, kann es bei einem verwendeten Spezialmaterial und der Konstruktion zu vorzeitiger Abnutzung kommen.

Dies kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Verbraucher, die den Black Diamond Vision Klettergurt besitzen, sollten die Verwendung sofort einstellen und das Rückrufverfahren befolgen.

Die europäischen Marktüberwachungsbehörden wurden benachrichtigt.

☒ Betroffener Artikel



Black Diamond Vision Klettergurt

Style Number: BD651096

SKU: BD651096WHIT[XXXX] (size)

Größen: alle die zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 27. Februar 2025 hergestellt und verkauft wurden.

Der Produktname, die Modellnummer und die SKU können auf dem Etikett am Hüftgurt gefunden werden.

Diese Rückrufaktion betrifft nicht den Vision AirNET RECCO oder andere Black Diamond Klettergurte.

Rückrufverfahren

Besitzer von Black Diamond Vision Klettergurten sollten die Verwendung des Klettergurts sofort einstellen und ihn gemäß des Rückrufverfahrens zurücksenden (der Versand ist kostenlos). Black Diamond bietet drei Möglichkeiten an:

Austausch: Sofern es die Lagermengen erlauben, können wir Ihren Vision Klettergurt durch den neuen Vision AirNet RECCO Klettergurt ersetzen.

Gutschein: Black Diamond bietet einen Gutschein im Wert von 200,00 € (oder den entsprechenden Betrag in der jeweiligen Landeswährung) an, der unter <https://www.blackdianondequipment.com> eingelöst werden kann.

Rückerstattung: Wenn Sie möchten, können Sie Ihren Vision Klettergurt gegen eine vollständige Rückerstattung zurückgeben.

Für Europa: [Besuchen Sie diese Website](#), um das Rückrufverfahren zu starten.

Kundenservice

Bei Fragen zu diesem Rückruf des Vision Gurtes wenden Sie sich bitte an die Black Diamond Europe GmbH unter +43 1 2537 459 333 oder per E-Mail an warranty@blackdiamond.eu.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Rückruf: EDELRID ruft Klettersteigsets CABLE COMFORT TRI zurück

EDELRID informiert über den Rückruf der **Klettersteigsets CABLE COMFORT TRI**. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei Prüfungen der Metallkomponenten des Dreifachwirbels vereinzelt Festigkeitsschwankungen festgestellt. EDELRID möchte mit der Überprüfung sicherstellen, dass die ausgelieferten Produkte von diesen Schwankungen nicht betroffen sind.

Die Benutzung des Produkts muss umgehend eingestellt werden.

Eine eigenständige Prüfung durch die Nutzer*innen ist nicht möglich.

Betroffen sind

☒ **Betroffener Artikel**



Artikel: Klettersteigsets CABLE COMFORT TRI

Chargen: alle aktuell ausgelieferten Sets bis zur **Charge Y-2024-0364**

Klettersteigsets „Cable Comfort Tri“ ab der Charge Y-2024-0384 sind nicht betroffen.

Sets der betroffenen Chargen, die von EDELRID bereits überprüft wurden, sind daran erkennbar, dass sich, wie unten abgebildet, auf einer der Kunststoffschalen ein geprägter Kreis um das Logo „e“ befindet.

Beispiel für eine Kunststoffschale ohne Prägung:



Beispiel für eine geprägte Kunststoffschale eines mangelfreien, durch uns bereits geprüften Sets:



Bitte schicken Sie Ihr Klettersteigset umgehend an EDELRID zurück.

Alle Informationen dazu finden sich [hier](#) >

Nach der Überprüfung erhalten Sie Ihr Klettersteigset umgehend zurück.

[Kundeninformation](#) >



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

[Rückruf: Sturzgefahr - Black Diamond Equipment Neve Strap Steigeisen zurück](#)

Die Black Diamond Equipment, Ltd., informiert in Zusammenarbeit mit der U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) über den Rückruf von Steigeisen 2024.

Diese Rückrufaktion betrifft alle grünen Neve Strap Crampons (Modell #400073 des Jahres 2024), die zwischen Januar und Mai 2024 verkauft wurden (siehe Einzelheiten unten).

Der Rückruf umfasst außerdem das Neve Strap Binding Accessory Kit (Modell #400683) und das Neve Strap Heel Cup Screw & Nuts (Modell #400687). Er gilt nicht für die Neve Pro Steigeisen Modelle oder frühere orangefarbene Versionen des Neve Strap Steigeisen.

Wie das Unternehmen mitteilt, hängt der Grund für diesen freiwilligen Rückruf mit den Schrauben zusammen, die die Kunststoff-Fersenschale mit der Aluminium-Ferseneinheit des Neve Strap Crampon verbinden. Diese können sich lockern und dazu führen, dass sich die Fersenschale vom

Steigeisen löst, was eine Sturzgefahr darstellt.

Es wurden nach Unternehmensangaben bislang drei Fälle gemeldet, in denen dies vor Ort passierte, ohne dass es zu Verletzungen kam.

☒ **Betroffener Artikel**



Artikel: alle grünen Neve Strap Crampons

Modell: #400073 des Jahres 2024

Verkaufszeitraum zwischen Januar und Mai 2024



Neve Strap Binding Accessory Kit

Artikel: Neve Strap Binding Accessory Kit

Modell #400683

Artikel: Neve Strap Heel Cup Screw & Nuts

Modell #400687

Black Diamond bietet allen betroffenen Kunden eine volle Rückerstattung an.

[Kundeninformation >](#) [Rückerstattungsprozess starten >](#)



Neve Strap Heel Cup Screw & Nut



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

WhatsApp Kanal

Alle Rückrufe jetzt auch via **WhatsApp**

Für alle die lieber via WhatsApp über Rückrufe und Warnungen informiert werden möchten, nun gibt es einen extra Kanal

Über die folgenden Links können Produktrückrufe & Verbraucherwarnungen via WhatsApp abonniert werden

[Alle Warnungen >](#)

[Lebensmittelwarnungen >](#)

Warnung: EDELRID ruft zur Überprüfung bestimmter MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgeräte auf

UPDATE 14.02.2024 - EDELRID ruft nun **jede*n Besitzer*in eines MEGA JULs**, unabhängig von der Charge, auf, **das Gerät optisch auf Auffälligkeiten zu überprüfen.**

Auf Grund des am 14.11.2023 veröffentlichten Aufrufs von Edelrid zur Überprüfung in dieser Sache, wurde ein weiteres Gerät mit einem Defekt an der Nachsteigeröse identifiziert, welches nicht aus der Charge 04/20 stammt.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Geräte anderer Chargen mit Defekten im Umlauf befinden.

Bei den Defekten handelt es sich um herstellungsbedingte Abweichungen, die bei einer optischen

Überprüfung leicht erkennbar sind, z. B. ein Riss. Die Veränderungen im Metallgefüge sind in der Regel lediglich oberflächlich, können aber auch eine Reduktion der Festigkeit zur Folge haben.

EDELRID ruft Besitzer*innen eines MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgeräts der Charge 04/20 auf, das Gerät optisch auf einen möglichen Defekt zu überprüfen.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein MEGA JUL gefunden, bei dem die Nachsteigeröse einen Defekt aufweist. Nach Angaben von EDELRID kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Geräte mit Defekten der betreffenden Charge im Umlauf befinden. Bei dem Defekt handelt es sich um eine Veränderung der Metalloberfläche, der bei einer optischen Überprüfung leicht erkennbar ist. Diese Oberflächenveränderungen können unterschiedlich tief sein und eine Reduktion der Festigkeit zur Folge haben.

Betroffene MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgeräte sollen auf keinen Fall weiter verwendet werden!

☒ **Betroffener Artikel**



Artikel: MEGA JUL Sicherungs- und Abseilgerät

Prüfen Sie die Oberfläche des Metallkörpers, insbesondere die Nachsteigeröse, auf Abweichungen wie Falten, Stufen, Risse o. ä.

Beispiele für mögliche Defekte am MEGA JUL:



Geräte, die vergleichbare Oberflächenveränderungen aufweisen, dürfen nicht verwendet werden. Stellen Sie nach der Überprüfung Ihres Gerätes einen Defekt fest, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice per E-Mail: service@edelrid.de. Sie erhalten einen Rücksendeschein, anhand dessen Sie das Gerät kostenfrei zu uns zur Überprüfung einschicken können.

[Kundeninformation >](#)

Abbildungen EDELRID



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**



Sicherheitsmangel: Kletterausrüster Petzl warnt vor bestimmten ASTRO und CANYON GUIDE Gurten

Der Kletterausrüster Petzl hat einen Aufruf zur Überprüfung der Gurte ASTRO und CANYON GUIDE infolge der Feststellung eines Mangels an einer aufschraubbaren ventralen Befestigungsöse eines ASTRO-Gurts veranlasst. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht die Gefahr, dass sich diese Befestigungsöse unbeabsichtigt öffnet und dies zu Lebensgefahr führen kann, bitten wir Sie, die weitere Verwendung dieser Gurte einzustellen und umgehend die folgende Überprüfung durchzuführen.

Verwenden Sie die von diesem Rückruf betroffenen Gurte keinesfalls weiter.

☒ Betroffene Artikel



ASTRO BOD FAST europäische Ausführung

Artikelnummern: C083AA00 C083AA01 C083AA02

Alle Seriennummern bis einschließlich **23J 0000000 000**.

Wenn ein grüner Punkt auf der Innenseite des laminierten Etiketts (im Hüftgurt) Ihres Gurts klebt, wurde er bereits überprüft

ASTRO BOD FAST internationale Ausführung

Artikelnummern: C083BA00 C083BA01 C083BA02 C083BA03 C083BA04 C083BA05

Alle Seriennummern bis einschließlich **23J 0000000 000**.

Wenn ein grüner Punkt auf der Innenseite des laminierten Etiketts (im Hüftgurt) Ihres Gurts klebt, wurde er bereits überprüft

ASTRO SIT FAST

Artikelnummern: C085AA00 C085AA01 C085AA02

Alle Seriennummern bis einschließlich **23J 0000000 000**.

Wenn ein grüner Punkt auf der Innenseite des laminierten Etiketts (im Hüftgurt) Ihres Gurts klebt, wurde er bereits überprüft

CANYON GUIDE

Artikelnummern: C086BA00 C086BA01

Alle Seriennummern bis einschließlich **23J 0000000 000**.

Wenn ein grüner Punkt auf der Innenseite des laminierten Etiketts (im Hüftgurt) Ihres Gurts klebt, wurde er bereits überprüft

Der Mangel ist auf eine schlechte Verarbeitung des D-Rings aus Metall zurückzuführen. Dies kann dazu führen, dass der Stift trotz der beiden Schrauben vollständig seitlich herausgeschoben wird. Dadurch besteht Lebensgefahr durch Strangulation oder Sturz aus großer Höhe.

Besitzer:innen solcher Gurte können [hier](#) einfach selbst überprüfen, ob die Sicherheit gegeben ist.

[Kundeninformation >](#)



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Vorzeitiger Verschleiß - Decathlon ruft Kletterseil Edge zurück](#)

Decathlon ruft das **Kletterseil Edge 9mm** der Decathlon Bergsportmarke Simond in zwei Längen zurück, die zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 17. Oktober 2023 (einschließlich) gekauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass die Ummantelung des Seils bei einem Sturz plötzlich verschleifen kann und ihre Funktion, den Kern des Seils zu schützen, nicht mehr erfüllt.

Als Vorsichtsmaßnahme wird empfohlen, das Produkt nicht mehr zu benutzen.

☒ Betroffener Artikel



Modell Nr. 8612487
Artikelnummer 4196528



Modell Nr. 8612488
Artikelnummer: 4196529

Artikel: Kletterseil Edge

Typ: SEIL EDGE 9mm x 80m oder SEIL EDGE 9mm x 100m

Marke: Simond

Modell Nr. 8612487 mit Artikelnummer 4196528

Modell Nr. 8612488 mit Artikelnummer: 4196529

Verkaufszeitraum: 1. Januar 2022 und dem 17. Oktober 2023 (einschließlich)

Betroffene Seile können in jeder Decathlon Filiale zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Der Decathlon Kundendienst steht von Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 6202 9781300 für Fragen jeglicher Art zur Verfügung.

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: Decathlon Sportspezialvertriebs GmbH



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - Neu PWA



[Rückruf: Verletzungsgefahr - Decathlon ruft bestimmte Simond Sicherungsgeräte TUBIK ABS zurück](#)

Decathlon ruft das **Sicherungsgerät TUBIK ABS** der Decathlon Bergsportmarke Simond zurück, die zwischen dem 1. August 2023 und dem 29. September 2023 gekauft wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass die Crimpverbindung der Nieten unvollständig sein könnte. Dadurch könnte das Sicherungsgerät im Falle eines Sturzes des Kletterers nicht mehr seine Bremswirkung entfalten.

Es besteht Verletzungsgefahr, Kunden sollten betroffene Sicherungsgeräte auf keinen Fall weiter nutzen.

Betroffener Artikel



Artikel: Sicherungsgerät TUBIK ABS

Marke: Simond

Referenz: 8555440

Artikelnummer: 2940026

Verkaufszeitraum: 1. August 2023 bis 29. September 2023



Kundenservice

Der Decathlon Kundendienst steht von Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr und Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 6202 9781300 für Fragen jeglicher Art zur Verfügung.

[Kundeninformation >](#)

Produktabbildung: Decathlon Sportspezialvertriebs GmbH



Verbraucherinformation

Hersteller, Händler oder Verkäufer des/der betroffenen Produkte informiert Endkunden unserer Meinung nach umfangreich und vorbehaltlos auf verschiedenen Informationsebenen. So ist gewährleistet, dass möglichst viele Endverbraucher diese Information auch erhalten

Immer auf dem Laufenden mit unseren App's zu Produktrückrufen

Produktrückrufe als App für Android und iOS - **Neu PWA**

