



# Produkt- rückruf

## Sammelschienenverbinder ZZ15SAVE

Bei unserer kontinuierlichen Qualitätskontrolle haben wir festgestellt, dass es bei einem Teil der **ab Februar 2018** ausgelieferten **Sammelschienenverbinder ZZ15SAVE** aufgrund eines Materialfehlers zum Bruch des Gegenlagers kommen kann. Bedingt dadurch kann eine langzeitstabile, elektrische Verbindung der Sammelschienen nicht immer gewährleistet werden.

Dies kann im Extremfall zum gesamten Funktionsverlust des Verbinders führen; Schäden bzw. Funktionsausfälle der angeschlossenen Endgeräte können nicht ausgeschlossen werden.

Gemäß unserer Marktüberwachungspflicht rufen wir vorsorglich alle Sammelschienenverbinder zurück, die seit 01. Februar 2018 über unsere Handelspartner vertrieben worden sind.

Einzelne Verbinder sowie die in Zählerschränken oder Energieverteilungen verbauten Verbinder sind zu identifizieren und durch den Elektrofachbetrieb umgehend auszutauschen.

**Alle Details zum Rückruf sowie die Austauschmodalitäten – auch für bereits installierte Produkte – finden Sie auf [www.hager.de/produkttrueckruf](http://www.hager.de/produkttrueckruf)**

Für Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung:  
+49 6842 945 9696

Wir bitten um Ihr Verständnis für diese vorsorgliche Rückrufmaßnahme.

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  
Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel

**:hager**