

ZEEMAN RUFT ARTIKEL 78021-123445 BABY SCHLAFSACK ZURÜCK.



Es handelt sich um den Baby schlafsack mit der Artikelnummer 78021-123445. Sie finden die Artikelnummer auf dem Pflegeetikett im Inneren des Produkts sowie auf dem Kassensbon. Das betroffene Produkt wurde vom 16. Juni 2026 bis einschließlich 25. September 2026 in den Filialen und im Webshop von Zeeman verkauft.

WARUM IST DIESES PRODUKT GEFÄHRLICH?

Eine Untersuchung hat ergeben, dass sich die Verbindung im Bereich des Reißverschlusses des Babyschlafsacks mit der Artikelnummer 78021-123445 lösen kann. Dadurch kann sich die Halsöffnung vergrößern, sodass das Baby tiefer in den Schlafsack rutschen und seine Nase und/oder sein Mund bedeckt werden können. Dies kann zu Erstickungsgefahr führen. Der Artikel entspricht daher nicht den Sicherheitsanforderungen.

WAS IST JETZT ZU TUN?

Solltest du diesen Artikel haben, nutze ihn bitte ab sofort nicht mehr und gib ihn in einer Filiale in deiner Nähe zurück, damit wir dir den Betrag zurückerstatten können.

LÖSUNG

Bringen Sie dieses Produkt in eine Zeeman-Filiale in Ihrer Nähe zurück. Sie können zwischen einem Ersatzprodukt und der Erstattung des Kaufpreises wählen.

KONTAKTINFORMATIONEN

- E-Mail Adresse: service@zeeman.com
- Kundenservice Deutschland: 02821 3939 996. An Wochentagen von 09.00–17.00 Uhr.
- Kundenservice Österreich: 0800 10 25 16. An Wochentagen von 09.00–17.00 Uhr.

Sag's weiter – diese Rückrufaktion ist wichtig!